

SERVICE BULLETIN

KONTROLLE BZW. AUSTAUSCH DES STATORS

VORGESCHRIEBEN

SB-912-026UL
SB-914-014UL

Wiederkehrende Symbole

Bitte beachten Sie die folgenden Symbole, die Sie durch dieses Dokument begleiten:

- ▲ **WARNUNG:** Warnhinweise und Maßnahmen, deren Nichtbeachtung zu Verletzungen oder Tod für den Betreiber oder andere, dritte Personen führen können.
- **ACHTUNG:** Besondere Hinweise und Vorsichtsmaßnahmen, deren Nichtbeachtung zu Beschädigungen des Motors und zum Gewährleistungsausschluß führen können.
- ◆ **HINWEIS:** Besondere Hinweise zur besseren Handhabung.

1) Planungsangaben

1.1) Betreff

Alle Motoren der Type:

- **ACHTUNG:** Alle Motoren, bei denen das Bulletin bereits ordnungsgemäß durchgeführt wurde, sind von der Revision 3 nicht betroffen.
Eine entsprechende Nacharbeit ist nur notwendig, sofern beim Magnetcheck ein Fehlverhalten auftritt.

Gruppe A)

- 912 ULS (Serie) von S/N 4,425.001 bis S/N 4,425.013
- 912 ULS (Serie) von S/N 4,425.014 bis S/N 4,425.029
- V912 ULS (Vorserie)

Gruppe B)

- 912 UL (Serie) von S/N 4,152.112 bis S/N 4,403.282
- 914 UL (Serie) von S/N 4,417.503 bis S/N 4,417.783
- V 914 (Vorserie)

Gruppe C)

- 912 UL (Serie) von S/N 3,792.556 bis S/N 4,005.299

Gruppe D)

- 912 UL (Serie) von S/N 3,792.501 bis S/N 3,792.555
- V 912 (Vorserie)

Gruppe E)

- 912 UL (Serie) von S/N 4,005.300 bis S/N 4,152.111

1.2) und folgende

Siehe dazu SB-912-026 und SB-914-014 letztgültige Ausgabe.

- ◆ **HINWEIS:** Punkt 1.6) Genehmigung: Ist für Motoren der UL (Serie) nicht erforderlich.
Punkt 3) Durchführung: Zusätzlich kann die Durchführung von Personen mit entsprechender typenspezifischer Schulung erfolgen.