

SERVICE BULLETIN

KONTROLLE BZW. AUSTAUSCH DES PROPELLERGETRIEBES FÜR ROTAX® MOTOR TYPE 912 SERIE UND 914 SERIE

VORGESCHRIEBEN

SB-912-027UL
SB-914-010UL

Wiederkehrende Symbole

Bitte beachten Sie die folgenden Symbole, die Sie durch dieses Dokument begleiten:

- ▲ **WARNUNG:** Warnhinweise und Maßnahmen, deren Nichtbeachtung zu Verletzungen oder Tod für den Betreiber oder andere, dritte Personen führen können.
- **ACHTUNG:** Besondere Hinweise und Vorsichtsmaßnahmen, deren Nichtbeachtung zu Beschädigungen des Motors und zum Gewährleistungsausschluß führen können.
- ◆ **HINWEIS:** Besondere Hinweise zur besseren Handhabung.

1) Planungsangaben

1.1) Betreff

Alle Motoren der Type:

- 912 UL (Serie) von S/N 4,403.009 bis S/N 4,403.013,
von S/N 4,403.046 bis S/N 4,403.048,
von S/N 4,403.086 bis S/N 4,403.088;
- 914 UL (Serie) S/N 4,417.727, 4,417.766, 4,417.767, 4,417.783;

◆ **HINWEIS:** Die angeführten Motoren sind nur betroffen, sofern deren Klauennabe, Rutschkupplung bzw. das komplette Propellergetriebe noch nie getauscht wurde.

Alle als Ersatzteil gelieferten Propellergetriebe mit folgender Seriennummern:

15081, 15139, 15341, 15559, 15560, 15561, 15562;

◆ **HINWEIS:** Die angeführten Getriebe sind nur betroffen, sofern deren Klauennabe bzw. Rutschkupplung noch nie getauscht wurde.

1.2) und folgende

|| Siehe dazu SB-912-027 und SB-914-010 letztgültige Ausgabe.

◆ **HINWEIS:** Punkt 1.6) Genehmigung: Ist für Motoren der UL (Serie) nicht erforderlich.
Punkt 3) Durchführung: Zusätzlich kann die Durchführung von Personen mit entsprechender typenspezifischer Schulung erfolgen.