



AIRCRAFT ENGINES

SERVICE BULLETIN

AUSTAUSCH DER ÖLPUMPE KPL. ODER DER ÖLPUMPENWELLE KPL. BEI ROTAX[®] MOTOR TYPE 912 UL SB-912-032UL

VORGESCHRIEBEN

Wiederkehrende Symbole

Bitte beachten Sie die folgenden Symbole, die Sie durch dieses Dokument begleiten:

- ▲ **WARNUNG:** Warnhinweise und Maßnahmen, deren Nichtbeachtung zu Verletzungen oder Tod für den Betreiber oder andere, dritte Personen führen können.
- **ACHTUNG:** Besondere Hinweise und Vorsichtsmaßnahmen, deren Nichtbeachtung zu Beschädigungen des Motors und zum Gewährleistungsausschluß führen können.
- ◆ **HINWEIS:** Besondere Hinweise zur besseren Handhabung.

1) Planungsangaben

1.1) **Betreff**

Alle Motoren der Type:

Gruppe A)

912 UL (Serie) von S/N 3,792.501 bis S/N 3,792.943

Gruppe B)

912 UL (Serie) von S/N 3,792.944 bis S/N 4,152.100

- ◆ **HINWEIS:** Die in Gruppe A und B angeführten Motoren sind nicht betroffen, sofern sie bereits im Zuge einer Instandsetzung/Grundüberholung auf die neue Ölpumpe oder die neue Ölpumpenwelle umgerüstet wurden.

Folgende Motoren wurden bereits im Zuge einer Instandsetzung/ Grundüberholung umgerüstet und sind nicht betroffen:

3,792.635 / 4,005.451 / 4,005.007

Zur Durchführung und Erfüllung dieses Service Bulletins siehe dazu Service Bulletin SB-912-032, letztgültige Ausgabe Kapitel 1.2 fortführend.

- ◆ **HINWEIS:** Punkt 1.6) Genehmigung: Ist für Motoren der UL (Serie) nicht erforderlich.
Punkt 3) Durchführung: Zusätzlich kann die Durchführung von Personen mit entsprechender typenspezifischer Schulung erfolgen.