



SERVICE BULLETIN

MODIFIKATION DES ÜBERLAUFGEFÄSSES FÜR ROTAX® MOTOR TYPE 912 UND 914 (SERIE)

SB-912-039UL

SB-914-025UL

VORGESCHRIEBEN

Wiederkehrende Symbole

Bitte beachten Sie die folgenden Symbole, die Sie durch dieses Dokument begleiten:

- ▲ **WARNUNG:** Warnhinweise und Maßnahmen, deren Nichtbeachtung zu Verletzungen oder Tod für den Betreiber oder andere, dritte Personen führen können.
- **ACHTUNG:** Besondere Hinweise und Vorsichtsmaßnahmen, deren Nichtbeachtung zu Beschädigungen des Motors und zum Gewährleistungsausschluß führen können.
- ◆ **HINWEIS:** Besondere Hinweise zur besseren Handhabung.

1) Planungsangaben

1.1) Betreff

Alle Motoren der Type:

- 912 UL bis S/N 4,404.686
- 912 ULS bis S/N 4,427.567
- 912 ULSFR bis S/N 4,429.722
- 914 UL bis S/N 4,418.113
- V912 Vorserie
- V914 Vorserie

sofern diese mit dem Original ROTAX® Überlaufgefäß TNr. 922325 ausgestattet sind. Bei Unklarheiten ist der Luftfahrzeughersteller zu kontaktieren.

Zur Durchführung und Erfüllung dieses Service Bulletins siehe dazu Service Bulletin- SB-912-039 und SB- 914-025, letztgültige Ausgabe Kapitel 1.2 fortführend.

- ◆ **HINWEIS:** Punkt 1.6) Genehmigung: Ist für Motoren der UL (Serie) nicht erforderlich.
Punkt 3) Durchführung: Zusätzlich kann die Durchführung von Personen mit entsprechender typenspezifischer Schulung erfolgen.