



SERVICE BULLETIN

KONTROLLE DES PROPELLERGETRIEBES BEI VERWENDUNG VON BLEIHALTIGEN KRAFTSTOFFEN FÜR FÜR ROTAX® MOTOR TYPE 912/914

SB-912-033UL

SB-914-020UL

VORGESCHRIEBEN

Wiederkehrende Symbole

Bitte beachten Sie die folgenden Symbole, die Sie durch dieses Dokument begleiten:

- ▲ **WARNUNG:** Warnhinweise und Maßnahmen, deren Nichtbeachtung zu Verletzungen oder Tod für den Betreiber oder andere, dritte Personen führen können.
- **ACHTUNG:** Besondere Hinweise und Vorsichtsmaßnahmen, deren Nichtbeachtung zu Beschädigungen des Motors und zum Gewährleistungsausschluß führen können.
- ◆ **HINWEIS:** Besondere Hinweise zur besseren Handhabung.

1) Planungsangaben

1.1) Betreff

Alle Getriebe der Motorenbaureihe:

- 912 UL3
- 912 ULS3
- 912 ULSFR3
- 914 UL3

wenn diese Motoren mit mehr als 30 % der Betriebsdauer mit bleihaltigem Kraftstoff (z.B. AVGAS100 LL) betrieben wurden.

Zur Durchführung und Erfüllung dieses Service Bulletins siehe dazu

Service Bulletin SB-912-033 und SB-914-020, letztgültige Ausgabe Kapitel 1.2 fortführend.

- ◆ **HINWEIS:** Punkt 1.6) Genehmigung: Ist für Motoren der UL (Serie) nicht erforderlich.
Punkt 3) Durchführung: Zusätzlich kann die Durchführung von Personen mit entsprechender typenspezifischer Schulung erfolgen.