



# SERVICE BULLETIN

## EINBAU EINES ELEKTROSTARTERS MIT ERHÖHTER LEISTUNG FÜR ROTAX® MOTOR TYPE 912 UND 914 (SERIE)

SB-912-037UL

SB-914-023UL

### OPTIONAL

#### Wiederkehrende Symbole

Bitte beachten Sie die folgenden Symbole, die Sie durch dieses Dokument begleiten:

- ▲ **WARNUNG:** Warnhinweise und Maßnahmen, deren Nichtbeachtung zu Verletzungen oder Tod für den Betreiber oder andere, dritte Personen führen können.
- **ACHTUNG:** Besondere Hinweise und Vorsichtsmaßnahmen, deren Nichtbeachtung zu Beschädigungen des Motors und zum Gewährleistungsausschluß führen können.
- ◆ **HINWEIS:** Besondere Hinweise zur besseren Handhabung.

#### 1) Planungsangaben

##### 1.1) Betreff

Alle Motoren der Type:

- 912 UL ab S/N 4,153.103
- 912 ULS ab S/N 4,425.001
- 912 ULSFR ab S/N 4,429.501
- 914 UL ab S/N 4,417.501

Zur Durchführung und Erfüllung dieses Service Bulletins siehe dazu

Service Bulletin- SB-912-037, SB-914-023, letztgültige Ausgabe Kapitel 1.2 fortführend.

- ◆ **HINWEIS:** Punkt 1.6) Genehmigung: Ist für Motoren der UL (Serie) nicht erforderlich.  
Punkt 3) Durchführung: Zusätzlich kann die Durchführung von Personen mit entsprechender typenspezifischer Schulung erfolgen.