

# SERVICE BULLETIN

## KONTROLLE BZW. AUSTAUSCH DER KIPPHEBEL UND STOSSSTANGEN FÜR ROTAX® MOTOR TYPE 912 UND 914 (SERIE) SB-912-035UL R1 SB-914-021UL R1

### VORGESCHRIEBEN

#### Wiederkehrende Symbole

Bitte beachten Sie die folgenden Symbole, die Sie durch dieses Dokument begleiten:

- ▲ **WARNUNG:** Warnhinweise und Maßnahmen, deren Nichtbeachtung zu Verletzungen oder Tod für den Betreiber oder andere, dritte Personen führen können.
- **ACHTUNG:** Besondere Hinweise und Vorsichtsmaßnahmen, deren Nichtbeachtung zu Beschädigungen des Motors und zum Gewährleistungsausschluß führen können.
- ◆ **HINWEIS:** Besondere Hinweise zur besseren Handhabung.

#### 1) Planungsangaben

##### 1.1) Betreff

Alle Motoren der Type:

##### Gruppe A)

- 912 UL                    ab S/N 4,404.621 bis S/N 4,405.026
- 912 ULS                 ab S/N 4,427.487 bis S/N 4,428.187
- 912 ULSFR             ab S/N 4,429.709 bis S/N 4,429.790
- 914 UL                 ab S/N 4,418.104 bis S/N 4,418.239

Folgende Motoren wurden bereits umgerüstet und sind nicht betroffen:

- 912 ULS:                 S/N 4,428.182 und S/N 4,428.183
- 914 UL:                 ab S/N 4,418.212 bis S/N 4,418.217

Weiters sind alle jene Motoren betroffen, bei denen im Zuge einer Instandsetzung / Grundüberholung die Stoßstangen TNr. 854158, im Zeitraum von 01. Oktober 2001 bis 05. Juli 2002, eingebaut wurden.

- ◆ **HINWEIS:** Alle Motoren, welche bereits gemäß der Erstausgabe des Bulletins die Kontrolle durchgeführt haben, sind von der Revision. 1 nicht betroffen.

##### Gruppe B)

Aufgrund der vorliegenden Feldinformation ist eine Kontrolle des nachfolgenden Motornummernkreises zusätzlich notwendig.

- 912 UL                    ab S/N 4,404.509 bis S/N 4,404.620
- 912 ULS                 ab S/N 4,427.312 bis S/N 4,427.486
- 912 ULSFR             ab S/N 4,429.675 bis S/N 4,429.708
- 914 UL                 ab S/N 4,418.054 bis S/N 4,418.103

Weiters sind alle jene Motoren betroffen, bei denen im Zuge einer Instandsetzung / Grundüberholung die Stoßstangen TNr. 854158, im Zeitraum von 01. Juli 2001 bis 30. September 2001, eingebaut wurden.

Zur Durchführung und Erfüllung dieses Service Bulletins siehe dazu

Service Bulletin- SB-912-035, SB-914-021, letztgültige Ausgabe Kapitel 1.2 fortführend.

- ◆ **HINWEIS:** Punkt 1.6) Genehmigung: Ist für Motoren der UL (Serie) nicht erforderlich.  
Punkt 3) Durchführung: Zusätzlich kann die Durchführung von Personen mit entsprechender typenspezifischer Schulung erfolgen.