

# SERVICE BULLETIN

## EINFÜHRUNG EINES NEUEN ÖLMESSTABES BEI ROTAX<sup>®</sup> MOTOR TYPE 912 UND 914 (SERIE)

SB-912-040UL

SB-914-026UL

### **VORGESCHRIEBEN**

#### **Wiederkehrende Symbole**

Bitte beachten Sie die folgenden Symbole, die Sie durch dieses Dokument begleiten:

- ▲ **WARNUNG:** Warnhinweise und Maßnahmen, deren Nichtbeachtung zu Verletzungen oder Tod für den Betreiber oder andere, dritte Personen führen können.
- **ACHTUNG:** Besondere Hinweise und Vorsichtsmaßnahmen, deren Nichtbeachtung zu Beschädigungen des Motors und zum Gewährleistungsausschluß führen können.
- ◆ **HINWEIS:** Besondere Hinweise zur besseren Handhabung.

#### **1) Planungsangaben**

##### **1.1) Betreff**

Alle Motoren der Type:

- 912 UL bis S/N 4,405.592
- 912 ULS bis S/N 4,429.295
- 912 ULSFR bis S/N 4,429.895
- 914 UL bis S/N 4,418.549

Zur Durchführung und Erfüllung dieses Service Bulletins siehe dazu Service Bulletin-SB-912-040, SB-914-026, letztgültige Ausgabe Kapitel 1.2 fortführend.

- ◆ **HINWEIS:** Punkt 1.6) Genehmigung: Ist für Motoren der UL (Serie) nicht erforderlich.  
Punkt 3) Durchführung: Zusätzlich kann die Durchführung von Personen mit entsprechender typenspezifischer Schulung erfolgen.