

SERVICE BULLETIN

KONTROLLE DES ÖLSYSTEMS AUF KORREKTE ENTLÜFTUNG BEI ROTAX[®] MOTOR TYPE 912 UND 914 (SERIE)

SB-912-036UL R1

SB-914-022UL R1

VORGESCHRIEBEN

Wiederkehrende Symbole

Bitte beachten Sie die folgenden Symbole, die Sie durch dieses Dokument begleiten:

- ▲ **WARNUNG:** Warnhinweise und Maßnahmen, deren Nichtbeachtung zu Verletzungen oder Tod für den Betreiber oder andere, dritte Personen führen können.
- **ACHTUNG:** Besondere Hinweise und Vorsichtsmaßnahmen, deren Nichtbeachtung zu Beschädigungen des Motors und zum Gewährleistungsausschluß führen können.
- ◆ **HINWEIS:** Besondere Hinweise zur besseren Handhabung.

1) Planungsangaben

1.1) Betreff

Alle Motoren der Type:

- 912 UL (Serie)
- 912 ULS (Serie)
- 912 ULSFR (Serie)
- 914 UL (Serie)

Zur Durchführung und Erfüllung dieses Service Bulletins siehe dazu Service Bulletin- SB-912-036 / SB-914-022, letztgültige Ausgabe Kapitel 1.2 fortführend.

- ◆ **HINWEIS:** Punkt 1.6) Genehmigung ist für Motoren der UL (Serie) nicht erforderlich.
Punkt 3) Durchführung: Zusätzlich kann die Durchführung von Personen mit entsprechender typenspezifischer Schulung erfolgen.

AUFGEHOBEN (ersetzt durch SB-912-040UL/SB-914-026UL, letztgültige Ausgabe)
CANCELLED (superseded by SB-912-040UL/SB-914-026UL, latest edition)