



SERVICE BULLETIN

REVISION DER BETRIEBSHANDBÜCHER FÜR ROTAX® MOTOR TYPE 912 UND 914 (SERIE)

SB-912-038

SB-914-024

VORGESCHRIEBEN

Wiederkehrende Symbole:

Bitte beachten Sie die folgenden Symbole, die Sie durch dieses Dokument begleiten:

- ▲ **WARNUNG:** Warnhinweise und Maßnahmen, deren Nichtbeachtung zu Verletzungen oder Tod für den Betreiber oder andere, dritte Personen führen können.
- **ACHTUNG:** Besondere Hinweise und Vorsichtsmaßnahmen, deren Nichtbeachtung zu Beschädigungen des Motors und zum Gewährleistungsausschluß führen können.
- ◆ **HINWEIS:** Besondere Hinweise zur besseren Handhabung

1) Planungsangaben

1.1) **Betreff**

Alle Motoren der Type:

- 912 A alle
- 912 F alle
- 912 S alle
- 914 F alle

1.2) **Zusätzlich zu berücksichtigende ASB/SB/ST und ST**

keine

1.3) **Anlass**

Es wurde festgestellt, dass es bei Motoren, an welchen der Propeller mehrmals entgegen der normalen Motordrehrichtung gedreht wurde, zu Schäden besonders im Ventiltrieb kommen kann. Aufgrund dessen wurden entsprechende Änderung des Betriebshandbuchs vorgenommen.

1.4) **Gegenstand**

Revision der Betriebshandbücher für ROTAX® Motor Type 912 (Serie) und 914 (Serie).

1.5) **Fristen**

Die Revisionen der Betriebshandbücher sind mit Datum der Genehmigung wirksam und unverzüglich in das Handbuch einzuarbeiten.

1.6) **Genehmigung**

Der technische Inhalt dieser Service Bulletins ist von ACG genehmigt.

1.7) **Arbeitszeit**

keine

1.8) **Gewichte und Momente**

Gewichtsänderung --- keine
Massenträgheitsmoment --- keine Auswirkung

1.9) **Elektrische Belastung**

keine Änderung

1.10) **Softwareänderungen**

keine Änderung

000127

NOVEMBER 2002
Ergänzung

Copyright - ROTAX®

SB-912-038
SB-914-024
Seite 1 von 2

**AUFGEHOBEN (ersetzt durch Betriebshandbuch 912 und 914 Serie letztgültige Ausgabe)
CANCELLED (superseded by Operator's Manual 912 and 914 Series latest edition)**