

ROTAX

AIRCRAFT ENGINES

SERVICE BULLETIN

REVISION DER BETRIEBSHANDBÜCHER FÜR ROTAX[®] MOTOR TYPE 912 UND 914 (SERIE)

SB-912-038UL

SB-914-024UL

VORGESCHRIEBEN

Wiederkehrende Symbole

Bitte beachten Sie die folgenden Symbole, die Sie durch dieses Dokument begleiten:

- ▲ **WARNUNG:** Warnhinweise und Maßnahmen, deren Nichtbeachtung zu Verletzungen oder Tod für den Betreiber oder andere, dritte Personen führen können.
- **ACHTUNG:** Besondere Hinweise und Vorsichtsmaßnahmen, deren Nichtbeachtung zu Beschädigungen des Motors und zum Gewährleistungsausschluß führen können.
- ◆ **HINWEIS:** Besondere Hinweise zur besseren Handhabung.

1) Planungsangaben

1.1) Betreff

Alle Motoren der Type:

- 912 UL (Serie)
- 912 ULS (Serie)
- 912 ULSFR (Serie)
- 914 UL (Serie)

Zur Durchführung und Erfüllung dieses Service Bulletin siehe dazu

Service Bulletin- SB-912-038, SB-914-024, letztgültige Ausgabe Kapitel 1.2 fortführend.

- ◆ **HINWEIS:** Punkt 1.6) Genehmigung: Ist für Motoren der UL (Serie) nicht erforderlich.
Punkt 3) Durchführung: Zusätzlich kann die Durchführung von Personen mit entsprechender typenspezifischer Schulung erfolgen.

AUFGEHOBEN (ersetzt durch Betriebsanleitung 912 und 914 Serie letztgültige Ausgabe)
CANCELLED (superseded by Operator's Manual 912 and 914 Series latest edition)

03128

NOVEMBER 2002

Erstausgabe

Copyright © ROTAX[®]

SB-912-038UL

SB-914-024UL

Seite 1 von 1