

SERVICE LETTER

KÜHLMITTEL FÜR ROTAX® MOTOR TYPE 912 UND 914 (SERIE)

SL-912-009 R1

SL-914-008 R1

Wiederkehrende Symbole

Bitte beachten Sie die folgenden Symbole, die Sie durch dieses Dokument begleiten:

- ▲ **WARNUNG:** Warnhinweise und Maßnahmen, deren Nichtbeachtung zu Verletzungen oder Tod für den Betreiber oder andere, dritte Personen führen können.
- **ACHTUNG:** Besondere Hinweise und Vorsichtsmaßnahmen, deren Nichtbeachtung zu Beschädigungen des Motors und zum Gewährleistungsausschluß führen können.
- ◆ **HINWEIS:** Besondere Hinweise zur besseren Handhabung.

1) Planungsangaben

1.1) **Betreff**

Alle Motoren der Type:

- 912 (Serie)
- 914 (Serie)

1.2) **Zusätzlich zu berücksichtigende ASB/SB/SI und SI**

Zusätzlich zu diesem Service Letter ist das folgende Service Bulletin zu berücksichtigen:
SB-912-039, SB-914-025 "Modifikation des Überlaufgefäßes" letztgültige Ausgabe.
SI-25-1997 "Laufende Modifikationen" letztgültige Ausgabe.

1.3) **Anlass**

Die bisherige Erfahrung zeigte, daß zusätzliche Information über Auswahl und Mischungsverhältnis von Frostschutzmittel für ROTAX® Motoren Type 912 und 914 (Serie) notwendig ist.

1.4) **Gegenstand**

Kühlmittel

1.5) **Fristen**

KEINE - nur zur Information

- ▲ **WARNUNG:** Nichtbeachtung dieser Anweisung kann zu Motor- und Personenschaden oder Tod führen!

1.6) **Genehmigung**

Der technische Inhalt dieses Dokumentes wurde unter der Aufsicht von MOT, DOA Nr. MOT. JA. 03 genehmigt.

1.7) **Arbeitszeit**

keine

1.8) **Gewicht und Momente**

Gewichtsänderung - - keine.

Massenträgheitsmoment - - - keine Auswirkung.

1.9) **Elektrische Belastung**

keine Änderung

1.10) **Softwareänderungen**

keine Änderung

AUFGEHOBEN (ersetzt durch SB-912-043/SB-914-029, letztgültige Ausgabe)
CANCELLED (superseded by SB-912-043/SB-914-029, latest edition)

d03183