

# SERVICE INSTRUCTION

## ÄNDERUNG DER VERGASERSTUTZEN BEI ROTAX MOTOR TYPE 912 (SERIE) UND ROTAX MOTOR TYPE 914 (SERIE)

SI-912-004

SI-914-006

### Wiederkehrende Symbole

Bitte beachten Sie die folgenden Symbole, die Sie durch dieses Dokument begleiten:

- ▲ **WARNUNG:** Warnhinweise und Maßnahmen, deren Nichtbeachtung zu Verletzungen oder Tod für den Betreiber oder andere dritte Personen führen können.
- **ACHTUNG:** Besondere Hinweise und Vorsichtsmaßnahmen, deren Nichtbeachtung zu Beschädigungen des Motors und zum Gewährleistungsausschluß führen können.
- ◆ **HINWEIS:** Besondere Hinweise zur besseren Handhabung.

## 1) Planungsangaben

### 1.1) Betreff

Alle Motoren der Type

- 
- 912UL bis S/N 4,403.535
  - 912A bis S/N 4,410.390
  - 912F bis S/N 4,412.798
  - 912ULS bis S/N 4,425.518
  - 912S bis S/N 4,422.520
  - 914UL bis S/N 4,417.828 und 4,417.835
  - 914F bis S/N 4,420.183 und 4,420.188 und 4,420.189

### 1.2) Zusätzlich zu berücksichtigende ASB/SB/SI und SL

keine

### 1.3) Anlaß

Im Zuge der Produktpflege wurden bei den Motoren der Type 912 Serie und 914 Serie neue Vergaserstutzen mit optimierter Form eingeführt.

**AUFGEHOBEN (ersetzt durch SB-912-030/914019 (+UL) Letztgültige Ausgabe)**  
**CANCELLED (superseded by SB-912-030/914-019 (+UL) latest edition)**