

SERVICE BULLETIN

KONTROLLE DES AUSPUFFTOPFES

TNR. 979402 / 979404

FÜR ROTAX[®] MOTOR TYPE 914 (SERIE)

SB-914-028UL R1

VORGESCHRIEBEN

Wiederkehrende Symbole

Bitte beachten Sie die folgenden Symbole, die Sie durch dieses Dokument begleiten:

- ▲ **WARNUNG:** Warnhinweise und Maßnahmen, deren Nichtbeachtung zu Verletzungen oder Tod für den Betreiber oder andere, dritte Personen führen können.
- **ACHTUNG:** Besondere Hinweise und Vorsichtsmaßnahmen, deren Nichtbeachtung zu Beschädigungen des Motors und zum Gewährleistungsausschluß führen können.
- ◆ **HINWEIS:** Besondere Hinweise zur besseren Handhabung.

1) Planungsangaben

1.1) **Betreff**

Gruppe A)

Alle Motoren der Type:

- 914 UL (Serie) von S/N 4,418.263 bis S/N 4,418.605
sofern diese mit dem Original ROTAX[®] Auspufftopf TNR. 979402 ausgeliefert bzw. nachgerüstet wurden. Bei Unklarheiten ist der Luftfahrzeughersteller zu kontaktieren.

Bei Motoren nach dieser S/N ist der Auspufftopf TNR. 979402 mit geändertem Schweißverfahren bereits serienmäßig verbaut und sind daher gemäß Gruppe A nicht betroffen.

Folgende Motoren wurden bereits umgerüstet und sind gemäß Gruppe A nicht betroffen:

- 914 UL (Serie): 4,418.267 / 4,418.268 / 4,418.475 / 4,418.488 / 4,418.512 / 4,418.515 / 4,418.523 / 4,418.526 / 4,418.534 / 4,418.550 / 4,418.555 / 4,418.564 bis 4,418.569 / 4,418.579 bis 4,418.584 / 4,418.586 / 4,418.597 / 4,418.601 / 4,418.603

alle Teile

- Auspufftöpfe TNR. 979402 von S/N 02.0001 bis S/N 02.0322 und von S/N 03.0001 bis S/N 03.0108 verbaut am Motor oder als Ersatzteil geliefert.

Folgende Auspufftöpfe TNR. 979402 sind gemäß Gruppe A nicht betroffen:

- 03.0001 / 03.0003 / 03.0004 / 03.0006 / 03.0007 bis 03.0010 / 03.0012 bis 03.0014 / 03.0016 / 03.0018 bis 03.0027 / 03.0030 bis 03.0036 / 03.0039 / 03.0041 bis 03.0049 / 03.0051 bis 03.0068 / 03.0070 / 03.0071 / 03.0074 bis 03.0077 / 03.0079 / 03.0087 / 03.0091 / 03.0102 / 03.0104 bis 03.0107

Gruppe B)

Alle Motoren der Type:

- 914 UL (Serie) ab S/N 4,418.606 bis S/N 4,418.860
sofern diese mit dem Original ROTAX[®] Auspufftopf TNR. 979402 oder TNR. 979404 ausgeliefert bzw. nachgerüstet wurden. Bei Unklarheiten ist der Luftfahrzeughersteller zu kontaktieren.

alle Teile

Folgende Auspufftöpfe TNR. 979402 sind gemäß Gruppe B betroffen:

- 03.0001 / 03.0003 / 03.0004 / 03.0006 / 03.0007 bis 03.0010 / 03.0012 bis 03.0014 / 03.0016 / 03.0018 bis 03.0027 / 03.0030 bis 03.0036 / 03.0039 / 03.0041 bis 03.0049 / 03.0051 bis 03.0068 / 03.0070 / 03.0071 / 03.0074 bis 03.0077 / 03.0079 / 03.0087 / 03.0091 / 03.0102 / 03.0104 bis 03.0107

- Auspufftöpfe TNR. 979404 ab S/N 03.0200 bis S/N 04.0799 verbaut am Motor oder als Ersatzteil geliefert.

Alle Auspufftöpfe ab inklusive S/N 04.0800 sind modifiziert und daher nicht mehr betroffen.

Zur Durchführung und Erfüllung dieses Service Bulletins siehe dazu Service Bulletin SB-914-028, letztgültige Ausgabe Kapitel 1.2 fortführend.

- ◆ **HINWEIS:** Punkt 1.6) Genehmigung: Ist für Motoren der UL (Serie) nicht erforderlich.
Punkt 3) Durchführung: Zusätzlich kann die Durchführung von Personen mit entsprechender typenspezifischer Schulung erfolgen.