

SERVICE BULLETIN

EINBAU / VERWENDUNG VON VERSTELLREGLERN

FÜR ROTAX® MOTOR TYPE 912 i, 912 UND 914 (SERIE)

SB-912 i-001iS R1

SB-912-052UL R3

SB-914-035UL R3

|| Dieses SB revidiert SB-912 i-001 iS Erstausgabe, SB-912-052UL R2 und SB-914-035UL R2 datiert 23. Jänner 2013.

OPTIONAL

Wiederkehrende Symbole

Bitte beachten Sie die folgenden Symbole, die Sie durch dieses Dokument begleiten:

- ▲ **WARNUNG:** Warnhinweise und Maßnahmen, deren Nichtbeachtung zu Verletzungen oder Tod für den Betreiber oder andere, dritte Personen führen können.
- **ACHTUNG:** Besondere Hinweise und Vorsichtsmaßnahmen, deren Nichtbeachtung zu Beschädigungen des Motors und zum Gewährleistungsausschluß führen können.
- ◆ **HINWEIS:** Besondere Hinweise zur besseren Handhabung.

|| | Änderungen im Text und in Grafiken sind an der Änderungslinie oder Doppelinie am Rand des Satzspiegels ersichtlich.

1) Planungsangaben

1.1) **Betreff**

Alle Motoren der Type:

- 912 iS3
- 912 iS3 Sport
- 914 UL3
- 912 UL3
- 912 ULS3
- V912 Ausführung 3
- V914 Ausführung 3

sofern diese mit einem Verstellregler ausgestattet werden sollen. Bei Unklarheiten ist der Luftfahrzeughersteller zu kontaktieren.

Zur Durchführung und Erfüllung dieses Service Bulletins siehe dazu

Service Bulletin SB-912 i-001, SB-912-052 und SB-914-035 letztgültige Ausgabe Kapitel 1.2 fortführend.

- ◆ **HINWEIS:** Punkt 1.6) Genehmigung: Ist für Motoren der UL, iS (Serie) nicht erforderlich.
Punkt 3) Durchführung: Zusätzlich kann die Durchführung von Personen mit entsprechender typenspezifischer Schulung erfolgen.