

# Die technischen Mitteilungen von ROTAX in deutscher Sprache

**Stand: 01.01.2017**

**Diese technischen Mitteilungen dienen nur der Information!**

Es ist zu beachten, dass die Dokumente nicht dem aktuellen Revisionsstand entsprechen können.

**Es sind ausschließlich die technischen Mitteilungen der [ROTAX-Dokumentation](#) gültig!**

[Die Suche nach Dokumenten ist hier beschrieben.](#)

Copyright aller Dokumente - [BRP-Rotax GmbH & CO KG](#). All rights reserved.

Ab dem 01.09.2016 stehen alle technischen Informationen und Handbücher nur noch in englischer Sprache zur Verfügung - siehe [SL-912-018](#)

## Alert Service Bulletin

INFO	Motor Type	Ausg.	Rev.	Datum	P/N	Titel	DOWNLOAD
ASB-912-060	912 S, 914 F	0	0	26.01.2012		Kontrolle der Ölpumpenbefestigungsschrauben auf korrekten Anzug für ROTAX Motor Type 912 und 914 (Serie)	<a href="#">d05295.pdf</a>
ASB-912-060-UL	912 UL, 912 ULS, 914 UL	0	0	26.01.2012		Kontrolle der Ölpumpenbefestigungsschrauben auf korrekten Anzug für ROTAX Motor Type 912 und 914 (Serie)	<a href="#">d05297.pdf</a>
ASB-912-061	912 A, 912 F, 912 S	0	1	31.05.2012		Austausch des druckseitigen Kraftstoffschlauches der Kraftstoffpumpe TNr. 893114 für ROTAX Motor Type 912 (Serie)	<a href="#">d05134.pdf</a>
ASB-912-061-UL	912 UL, 912 ULS	0	1	31.05.2012		Austausch des druckseitigen Kraftstoffschlauches der Kraftstoffpumpe TNr. 893114 für ROTAX Motor Type 912 (Serie)	<a href="#">d05140.pdf</a>
ASB-912-062	912 A, 912 F, 912 S, 914 F	0	2	29.05.2013		Kontrolle der Zylinderköpfe kpl. 2/3 für Rotax Motor Type 912 und 914 (Serie)	<a href="#">d05056.pdf</a>

INFO	Motor Type	Ausg.	Rev.	Datum	P/N	Titel	DOWNLOAD
ASB-912-062-UL	912 UL, 912 ULS, 914 UL	0	2	29.05.2013		Kontrolle der Zylinderköpfe kpl. 2/3 für Rotax Motor Type 912 und 914 (Serie)	<a href="#">d05058.pdf</a>
ASB-914-051, ASB-912-069	914 F, 912 S, 912 F, 912 A	0	1	22.07.2016		Austausch der Schwimmer bei ROTAX Motor Type 912 und 914 (Serie)	<a href="#">d06361.pdf</a>
ASB-2ST-003, ASB-914-051UL, ASB-912-069UL	582 UL, 914 UL, 912 ULS, 912 UL	0	1	22.07.2016		Austausch der Schwimmer bei ROTAX Motor Type 912, 914 und 2-Takt (Series)	<a href="#">d06363.pdf</a>
ASB-912i-005-iS	912 iS, 912 iS Sport	0	0	29.05.2015		Einsatz von Lithium-Ionen Batterien in Verbindung mit der ROTAX Motortype 912 i Serie	<a href="#">d06167.pdf</a>
ASB-914-043	912 S, 914 F	0	0	26.01.2012		Kontrolle der Ölpumpenbefestigungsschrauben auf korrekten Anzug für ROTAX Motor Type 912 und 914 (Serie)	<a href="#">d05295.pdf</a>
ASB-914-043-UL	912 UL, 912 ULS, 914 UL	0	0	26.01.2012		Kontrolle der Ölpumpenbefestigungsschrauben auf korrekten Anzug für ROTAX Motor Type 912 und 914 (Serie)	<a href="#">d05297.pdf</a>
ASB-914-044	912 A, 912 F, 912 S, 914 F	0	2	29.05.2013		Kontrolle der Zylinderköpfe kpl. 2/3 für Rotax Motor Type 912 und 914 (Serie)	<a href="#">d05056.pdf</a>
ASB-914-044-UL	912 UL, 912 ULS, 914 UL	0	2	29.05.2013		Kontrolle der Zylinderköpfe kpl. 2/3 für Rotax Motor Type 912 und 914 (Serie)	<a href="#">d05058.pdf</a>

## Service Bulletin 912

INFO	Motor Type	Ausg.	Rev.	Datum	P/N	Titel	DOWNLOAD
SB-912-000	185, 275, 277 UL, 377 UL, 447 UL, 462 UL, 463, 501, 503 UL, 505, 505 A, 508 UL, 532 UL, 535 A, 535 B, 535 C, 582 UL, 618 UL, 642, 912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 F, 914 UL	0	20	20.06.2016		Verzeichnis der gültigen Dokumentationen für ROTAX Flugmotoren	<a href="#">d06330.pdf</a>
SB-912-001	912 A	0	0	13.08.1992	897680	Zündanlage für Motortype 912 A mit Widerstands-Zündkerzen	<a href="#">d01937.pdf</a>
SB-912-002	912 A	0	1	29.11.1993	n.a.	Zündanlage für ROTAX 912 A	<a href="#">d01939.pdf</a>
SB-912-003	912 A	0	0	28.09.1993	n.a.	AUFGEHOBEN - Betriebshandbuch für ROTAX 912 A - ersetzt durch Betriebshandbuch 912 Serie, letztgültige Ausgabe	<a href="#">d03053.pdf</a>
SB-912-004	912 A	0	2	14.12.2009	n.a.	Erhöhung des Grundüberholungszeitraumes (TBO) für ROTAX Motor Type 912 A (Serie)	<a href="#">d04694.pdf</a>

INFO	Motor Type	Ausg.	Rev.	Datum	P/N	Titel	DOWNLOAD
SB-912-004-UL	912 UL	0	2	14.12.2009	n.a.	Erhöhung des Grundüberholungszeitraumes (TBO) für ROTAX Motor Type 912 UL (Serie)	<a href="#">d04696.pdf</a>
SB-912-005	912 A	0	2	29.07.1996	n.a.	Sonderkontrolle zur TBO-Erhöhung für ROTAX Motor Type 912 A Serie	<a href="#">d01947.pdf</a>
SB-912-005	912 A	0	3	14.12.2009	n.a.	Sonderkontrolle zur TBO-Erhöhung für ROTAX Motor Type 912 A (Serie)	<a href="#">d04662.pdf</a>
SB-912-005-UL	912 UL	0	0	14.12.2009	n.a.	Sonderkontrolle zur TBO-Erhöhung für ROTAX Motor Type 912 UL (Serie)	<a href="#">d04664.pdf</a>
SB-912-006	912 A	0	0	28.11.1994	n.a.	Masseleitung für Elektronikmodul ROTAX 912 A Serie	<a href="#">d01949.pdf</a>
SB-912-007	912 A	0	0	01.02.1995	n.a.	Masseverbindung für Geberleitung, Type 912 A Serie	<a href="#">d01951.pdf</a>
SB-912-007-UL	912 UL	0	0	20.12.2007		Masseverbindung für Geberleitung für ROTAX Motor Type 912 (Serie)	<a href="#">d02679.pdf</a>
SB-912-008	912 A	0	0	24.08.1995	n.a.	Elektronikmodul mit pi-Filter, ROTAX Motor Type 912 A Serie	<a href="#">d01953.pdf</a>
SB-912-009	912 A	0	0	12.09.1995	n.a.	Schmutz im Vergaser, ROTAX 912 A(Serie)	<a href="#">d01955.pdf</a>
SB-912-010	912 A, 912 F	0	0	08.02.1996	n.a.	Einbau der Vergaserabstützung, ROTAX 912 A/F (Serie)	<a href="#">d01956.pdf</a>
SB-912-010-UL	912 UL	0	0	20.12.2007		Einbau der Vergaserabstützung für ROTAX Motor Type 912 (Serie)	<a href="#">d02681.pdf</a>
SB-912-011	912 A, 912 F	0	1	01.11.1999	n.a.	AUFGEHOBEN - Verwendung eines abgewandelten Propellerreglers für Rotax Motor Type 912 A3 und 912 F3, ersetzt durch SB-912-052/SB-914-035, letztgültige Ausgabe	<a href="#">d04100.pdf</a>
SB-912-012	912 A	0	0	13.08.1996	n.a.	Modifikation am ROTAX 912 A4	<a href="#">d01957.pdf</a>
SB-912-013	912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS	0	0	29.07.1996	n.a.	AUFGEHOBEN - Motoröl für ROTAX 912 Serie - ersetzt durch SI-18-1997 letztgültige Ausgabe	<a href="#">d03013.pdf</a>
SB-912-014	912 A, 912 F	0	2	14.12.2009	n.a.	Erhöhung des Grundüberholungszeitraumes (TBO) für ROTAX Motor Type 912 A und 912 F (Serie)	<a href="#">d04666.pdf</a>
SB-912-015	912 A, 912 F	0	0	29.07.1996	n.a.	Austausch der Kipphebel bei ROTAX 912 A/F (Serie)	<a href="#">d01958.pdf</a>
SB-912-015-UL	912 UL	0	0	20.12.2007		Austausch der Kipphebel für ROTAX Motor Type 912 (Serie)	<a href="#">d02683.pdf</a>

INFO	Motor Type	Ausg.	Rev.	Datum	P/N	Titel	DOWNLOAD
SB-912-016	912 A	0	0	13.08.1996	n.a.	Externer Generator für Motortype 912 A2, A3 und A4	<a href="#">d01959.pdf</a>
SB-912-017	912 A, 912 F	0	1	20.12.2007	n.a.	Kontrolle bzw. Austausch des Anschraubfilters für ROTAX Motor Type 912 und 914 (Serie)	<a href="#">d02699.pdf</a>
SB-912-017-UL	912 UL	0	1	20.12.2007		Kontrolle bzw. Austausch des Anschraubfilters für ROTAX Motor Type 912 und 914 (Serie)	<a href="#">d02685.pdf</a>
SB-912-018	912 A	0	1	18.03.1997	n.a.	Nockenwellenkontrolle ROTAX 912 A (Serie)	<a href="#">d01961.pdf</a>
SB-912-019	912 A	0	0	09.07.1997	n.a.	Propellergetriebe für ROTAX 912 A3	<a href="#">d01962.pdf</a>
SB-912-020	912 A, 912 F	0	1	10.02.1998	897682	Kraftstoffpumpe für Motortype ROTAX 912 F und 912 A (Serie)	<a href="#">d01963.pdf</a>
SB-912-020-UL	912 UL	0	0	20.12.2007		Austausch der Kraftstoffpumpe TNr. 996592 für ROTAX Motor Type 912 (Serie)	<a href="#">d02689.pdf</a>
SB-912-021	912 F	0	0	17.12.1997	n.a.	AUFGEHOBEN - Betriebshandbuch für ROTAX 912 F - ersetzt durch Betriebshandbuch 912 Serie, letztgültige Ausgabe	<a href="#">d03049.pdf</a>
SB-912-022	912 A, 912 F, 912 S, 914 F	0	0	01.03.2001	898080	Austausch der Ventildederteller bei Einzelventilfeder-Ausführung bei ROTAX Motor Type 912 und 914 (Serie)	<a href="#">d01292.pdf</a>
SB-912-022-UL	912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 UL	0	1	13.03.2001	898082	Austausch der Ventildederteller bei Einzelventilfeder-Ausführung bei ROTAX Motor Type 912 und 914 (Serie)	<a href="#">d01430.pdf</a>
SB-912-023	912 A, 912 F	0	0	25.05.1998	n.a.	Kontrolle des Kraftstoffpumpensatzes TNr. 996.594	<a href="#">d01999.pdf</a>
SB-912-024	912 A, 912 F	0	0	22.10.1998	n.a.	AUFGEHOBEN - Einbau eines Propellerregler <a href="#">McCauley</a> DCFU290D17B/T1, ersetzt durch SB-912-052/SB-914-035, letztgültige Ausgabe	<a href="#">d04102.pdf</a>
SB-912-025	912 A, 912 F	0	0	22.10.1998	n.a.	AUFGEHOBEN - Einbau eines Propellerregler <a href="#">McCauley</a> DCFU290D17B/T2, ersetzt durch SB-912-052/SB-914-035, letztgültige Ausgabe	<a href="#">d04103.pdf</a>
SB-912-026	912 A, 912 F, 914 F	0	3	01.12.1999	n.a.	Kontrolle bzw. Austausch des Stators	<a href="#">d00845.pdf</a>

INFO	Motor Type	Ausg.	Rev.	Datum	P/N	Titel	DOWNLOAD
SB-912-026-UL	912 UL, 912 ULS, 914 UL	0	3	01.12.1999	n.a.	Kontrolle bzw. Austausch des Stators	<a href="#">d00878.pdf</a>
SB-912-027	912 A, 912 F, 914 F	0	1	01.02.2000	n.a.	Kontrolle bzw. Austausch des Propellergetriebes für Rotax Motor Type 912 Serie und 914 Serie	<a href="#">d00887.pdf</a>
SB-912-027-UL	912 UL, 914 UL	0	1	01.02.2000	n.a.	Kontrolle bzw. Austausch des Propellergetriebes für Rotax Motor Type 912 Serie und 914 Serie	<a href="#">d01101.pdf</a>
SB-912-028	912 A, 912 F, 912 S, 914 F	0	1	01.11.2002	n.a.	Kontrolle bzw. Austausch des Motorträgers T.nr. 886 567 bei ROTAX Motor Type 912 und 914 (Serie)	<a href="#">d01681.pdf</a>
SB-912-028-UL	912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 UL	0	1	01.11.2002	n.a.	Kontrolle bzw. Austausch des Motorträgers T.nr. 886 567 bei ROTAX Motor Type 912 und 914 (Serie)	<a href="#">d01682.pdf</a>
SB-912-029	912 A, 912 F, 912 S, 914 F	0	3	11.07.2006	n.a.	Kontrolle des Kurbelgehäuses bei ROTAX Motor Type 912 und 914 (Serie)	<a href="#">d02389.pdf</a>
SB-912-029-UL	912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 UL	0	3	11.07.2006	n.a.	Kontrolle des Kurbelgehäuses bei ROTAX Motor Type 912 und 914 (Serie)	<a href="#">d02390.pdf</a>
SB-912-030	912 A, 912 F, 912 S, 914 F	0	1	01.02.2004	n.a.	Risse, Verschleiß und Beschädigung im Vergaserstutzen bei Rotax Motor Type 912 und 914 (Serie)	<a href="#">d03214.pdf</a>
SB-912-030-UL	912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 UL	0	1	01.02.2004	n.a.	Risse, Verschleiß und Beschädigung im Vergaserstutzen bei Rotax Motor Type 912 und 914 (Serie)	<a href="#">d03222.pdf</a>
SB-912-031	912 A, 912 F, 912 S	0	0	01.10.2001	n.a.	Kontrolle bzw. Austausch der Kraftstoffpumpe kpl. TNr. 996 596 bei ROTAX Motor Tpye 912 (Serie)	<a href="#">d01545.pdf</a>

INFO	Motor Type	Ausg.	Rev.	Datum	P/N	Titel	DOWNLOAD
SB-912-031-UL	912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR	0	0	01.10.2001	n.a.	Kontrolle bzw. Austausch der Kraftstoffpumpe kpl. TNr. 996 596 bei ROTAX Motor Tpye 912 (Serie)	<a href="#">d01546.pdf</a>
SB-912-032	912 A	0	0	01.10.2001	898180	Austausch der Oelpumpe kpl. oder der Oelpumpenwelle kpl. bei ROTAX Motor Type 912 A (Serie)	<a href="#">d01560.pdf</a>
SB-912-032-UL	912 UL	0	0	01.10.2001	898182	Austausch der Oelpumpe kpl. oder der Oelpumpenwelle kpl. bei ROTAX Motor Type 912 UL (Serie)	<a href="#">d01561.pdf</a>
SB-912-033	912 A, 912 F, 912 S, 914 F	0	0	01.08.2002	n.a.	Kontrolle des Propellergetriebes bei Verwendung von bleihaltigen Kraftstoffen für ROTAX Motor Type 912/914	<a href="#">d01467.pdf</a>
SB-912-033-UL	912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 UL	0	0	01.08.2002	n.a.	Kontrolle des Propellergetriebes bei Verwendung von bleihaltigen Kraftstoffen für ROTAX Motor Type 912/914	<a href="#">d01806.pdf</a>
SB-912-034	912 A	0	0	01.03.2002	n.a.	Kontrolle der Ölpumpenbefestigungsschrauben bei ROTAX Motor Type 912 A (Serie)	<a href="#">d01790.pdf</a>
SB-912-034-UL	912 UL	0	0	01.03.2002	n.a.	Kontrolle der Ölpumpenbefestigungsschraube bei ROTAX Motor Type 912 UL (Serie)	<a href="#">d01793.pdf</a>
SB-912-035	912 A, 912 F, 912 S, 914 F	0	1	01.09.2002	n.a.	Kontrolle bzw. Austausch der Kipphebel und Stoßstangen für Rotax Motor Type 912 und 914 (Serie)	<a href="#">d01876.pdf</a>
SB-912-035-UL	912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 UL	0	1	01.09.2002	n.a.	Kontrolle bzw. Austausch der Kipphebel und Stoßstangen für Rotax Motor Type 912 und 914 (Serie)	<a href="#">d01878.pdf</a>
SB-912-036	912 A, 912 F, 912 S, 914 F	0	1	23.01.2007	n.a.	AUFGEHOBEN - Kontrolle des Ölsystems auf korrekte Entlüftung bei Rotax Motor Type 912 und 914 (Serie), ersetzt durch SB-912-040/SB-914-026, letztgültige Ausgabe	<a href="#">d02292.pdf</a>

INFO	Motor Type	Ausg.	Rev.	Datum	P/N	Titel	DOWNLOAD
SB-912-036-UL	912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 UL	0	1	23.01.2007	n.a.	AUFGEHOBEN - Kontrolle des Ölsystems auf korrekte Entlüftung bei Rotax Motor Type 912 und 914 (Serie), ersetzt durch SB-912-040UL/SB-914-026UL, letztgültige Ausgabe	<a href="#">d02294.pdf</a>
SB-912-037	912 A, 912 F, 912 S, 914 F	0	1	01.10.2003	n.a.	Einbau eines Elektrostarters mit erhöhter Leistung für Rotax Motor Type 912 und 914 (Serie)	<a href="#">d03081.pdf</a>
SB-912-037-UL	912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 UL	0	0	01.10.2002	n.a.	Einbau eines Elektrostarters mit erhöhter Leistung für Rotax Motor Type 912 und 914 (Serie)	<a href="#">d01842.pdf</a>
SB-912-038	912 A, 912 F, 912 S, 914 F	0	0	01.11.2002		AUFGEHOBEN - Revision der Betriebshandbücher für ROTAX Motor Type 912 und 914 (Serie)	<a href="#">d03127.pdf</a>
SB-912-038-UL	912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 UL	0	0	01.11.2002		AUFGEHOBEN - Revision der Betriebshandbücher für ROTAX Motor Type 912 und 914 (Serie)	<a href="#">d03128.pdf</a>
SB-912-039	912 A, 912 F, 912 S, 914 F	0	0	01.12.2002		Modifikation des Überlaufgefäßes für ROTAX Motor Type 912 und 914 (Serie)	<a href="#">d01689.pdf</a>
SB-912-039-UL	912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 UL	0	0	01.12.2002		Modifikation des Überlaufgefäßes für ROTAX Motor Type 912 und 914 (Serie)	<a href="#">d01690.pdf</a>
SB-912-040	912 A, 912 F, 912 S, 914 F	0	1	01.08.2003		Einführung eines neuen Ölmeßstabes bei ROTAX Motor Type 912 und 914 (Serie)	<a href="#">d03119.pdf</a>
SB-912-040-UL	912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 UL	0	0	01.04.2003		Einführung eines neuen Ölmeßstabes bei ROTAX Motor Type 912 und 914 (Serie)	<a href="#">d01977.pdf</a>

INFO	Motor Type	Ausg.	Rev.	Datum	P/N	Titel	DOWNLOAD
SB-912-041	912 A, 912 F, 912 S, 914 F	0	2	25.03.2010		Erhöhung des Grundüberholungszeitraumes (TBO) für ROTAX Motor Type 912 und 914 (Serie)	<a href="#">d04784.pdf</a>
SB-912-041-UL	912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 UL	0	2	25.03.2010		Erhöhung des Grundüberholungszeitraumes (TBO) für ROTAX Motor Type 912 und 914 (Serie)	<a href="#">d04786.pdf</a>
SB-912-042	912 S	0	1	01.04.2004	n.a.	Kontrolle des Motors beim Auftreten von massiven Propellerrückschlägen für Rotax Motor Type 912 S	<a href="#">d03240.pdf</a>
SB-912-042-UL	912 ULS, 912 ULSFR	0	1	01.04.2004	n.a.	Kontrolle des Motors beim Auftreten von massiven Propellerrückschlägen für Rotax Motor Type 912 S	<a href="#">d03247.pdf</a>
SB-912-043	912 A, 912 F, 912 S, 914 F	0	2	10.11.2006		Änderung der Kühlmittelspezifikation für ROTAX Motor Type 912 und 914 (Serie)	<a href="#">d02397.pdf</a>
SB-912-043-UL	912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 UL	0	1	28.08.2006		Änderung der Kühlmittelspezifikation für ROTAX Motor Type 912 und 914 (Serie)	<a href="#">d03902.pdf</a>
SB-912-044	912 A, 912 F	0	1	28.05.2010		Verwendung des von Rotax beigestellten Ansaugluftverteilers für alle Rotax Motor Typen 912 A/F (Serie)	<a href="#">d02885.pdf</a>
SB-912-044-UL	912 UL	0	1	28.05.2010		Verwendung des von Rotax beigestellten Ansaugluftverteilers für alle Rotax Motor Typen 912 UL (Serie)	<a href="#">d02887.pdf</a>
SB-912-045	912 A, 912 F, 912 S, 914 F	0	0	19.11.2004		Kontrolle des Anschraubfilters TNr. 825701 bei Rotax Motor Type 912 und 914 (Serie)	<a href="#">d03398.pdf</a>
SB-912-045-UL	912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 UL	0	0	19.11.2004		Kontrolle des Anschraubfilters TNr. 825701 bei Rotax Motor Type 912 und 914 (Serie)	<a href="#">d03399.pdf</a>
SB-912-046	912 S, 914 F	0	0	26.07.2005		Kontrolle des Stützlagers an der Kurbelwelle und der Lagerbuchse im Propellergetriebe bei Rotax Motor Type 912/914 (Serie)	<a href="#">d03440.pdf</a>

INFO	Motor Type	Ausg.	Rev.	Datum	P/N	Titel	DOWNLOAD
SB-912-046-UL	912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 UL	0	0	26.07.2005		Kontrolle des Stützlagers an der Kurbelwelle und der Lagerbuchse im Propellergetriebe für Rotax Motor Type 912/914 (Serie)	<a href="#">d03446.pdf</a>
SB-912-047	912 S, 914 F	0	0	29.07.2005		Kontrolle der beiden Zyl.schrauben M8x100 des Kurbelgehäuse bei Rotax Motor Type 912/914 (Serie)	<a href="#">d03448.pdf</a>
SB-912-047-UL	912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 UL	0	0	29.07.2005		Kontrolle der beiden Zyl.schrauben M8x100 des Kurbelgehäuse bei Rotax Motor Type 912/914 (Serie)	<a href="#">d03449.pdf</a>
SB-912-048	912 A, 912 F, 912 S, 914 F	0	0	23.09.2005		Austausch des Stiftes TNr. 929700 im Vergaser bei Rotax Motor Type 912 und 914 (Serie)	<a href="#">d03454.pdf</a>
SB-912-048-UL	912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 UL	0	0	23.09.2005		Austausch des Stiftes TNr. 929700 im Vergaser bei Rotax Motor Type 912 und 914 (Serie)	<a href="#">d03456.pdf</a>
SB-912-049	912 A, 912 F, 912 S	0	0	24.05.2006		Kontrolle von Exzenter und des Kraftstoffpumpenstößel für Rotax Motor Type 912 (Serie)	<a href="#">d02025.pdf</a>
SB-912-049-UL	912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR	0	0	24.05.2006		Kontrolle von Exzenter und des Kraftstoffpumpenstößel für Rotax Motor Type 912 (Serie)	<a href="#">d02026.pdf</a>
SB-912-050	912 A, 912 F, 912 S	0	0	24.05.2006		AUFGEHOBEN - Kontrolle bzw. Austausch der Kraftstoffpumpe TNr. 892230/892235 bei Rotax Motor Type 912 (Serie), ersetzt durch ASB-912-053 letztgültige Ausgabe	<a href="#">d02080.pdf</a>
SB-912-050-UL	912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR	0	0	24.05.2006		AUFGEHOBEN - Kontrolle bzw. Austausch der Kraftstoffpumpe TNr. 892230/892235 bei Rotax Motor Type 912 (Serie), ersetzt durch ASB-912-053 letztgültige Ausgabe	<a href="#">d02082.pdf</a>

INFO	Motor Type	Ausg.	Rev.	Datum	P/N	Titel	DOWNLOAD
SB-912-051	912 A, 912 F, 912 S, 914 F	0	0	30.01.2008		Kontrolle der Magnetschraube bei Rotax Motor Type 912/914 (Serie)	<a href="#">d03990.pdf</a>
SB-912-051-UL	912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 UL	0	0	30.01.2008		Kontrolle der Magnetschraube bei Rotax Motor Type 912/914 (Serie)	<a href="#">d03992.pdf</a>
SB-912-052	912 A, 912 F, 912 S, 914 F	0	4	13.06.2014		Einbau / Verwendung von Verstellreglern für Rotax Motor Type 912 und 914	<a href="#">d05820.pdf</a>
SB-912-052-UL	912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 UL	0	3	13.06.2014		Einbau / Verwendung von Verstellreglern für Rotax Motor Type 912i, 912 und 914 Serie	<a href="#">d05821.pdf</a>
SB-912-053	912 A, 912 F, 912 S	0	0	13.04.2007		Austausch der Kraftstoffpumpe für Rotax Motor Type 912 (Serie)	<a href="#">d02166.pdf</a>
SB-912-053-UL	912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR	0	0	13.04.2007		Austausch der Kraftstoffpumpe für Rotax Motor Type 912 (Serie)	<a href="#">d02168.pdf</a>
SB-912-054	912 A, 912 F, 912 S	0	0	29.05.2007		Kontrolle bzw. Austausch der flexiblen Kraftstoffleitung für Rotax Motor Type 912 (Serie)	<a href="#">d02900.pdf</a>
SB-912-054-UL	912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR	0	0	29.05.2007		Kontrolle bzw. Austausch der flexiblen Kraftstoffleitung für Rotax Motor Type 912 (Serie)	<a href="#">d02904.pdf</a>
SB-912-055	912 A, 912 F, 912 S, 914 F	0	0	31.08.2007		Kontrolle des Anschraubfilters auf festen Sitz für Rotax Motor Type 912 und 914 (Serie)	<a href="#">d02784.pdf</a>
SB-912-055-UL	912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 UL	0	0	31.08.2007		Kontrolle des Anschraubfilters auf festen Sitz für Rotax Motor Type 912 und 914 (Serie)	<a href="#">d02785.pdf</a>

INFO	Motor Type	Ausg.	Rev.	Datum	P/N	Titel	DOWNLOAD
SB-912-056	912 S, 914 F	0	1	05.08.2008		Austausch des Propellergetriebes für einige ROTAX Motoren Type 912/914 Serie	<a href="#">d04359.pdf</a>
SB-912-056-UL	912 ULS, 912 ULSFR, 914 UL	0	1	05.08.2008		Austausch des Propellergetriebes für einige ROTAX Motoren Type 912/914 (Serie)	<a href="#">d04379.pdf</a>
SB-912-057	912 A, 912 F, 912 S	0	1	24.05.2016		Erhöhung des Grundüberholungszeitraumes (TBO) für ROTAX Motor Type 912 (Serie)	<a href="#">d06245.pdf</a>
SB-912-057-UL	912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR	0	0	14.12.2009		Erhöhung des Grundüberholungszeitraumes (TBO) für ROTAX Motor Type 912 (Serie)	<a href="#">d04686.pdf</a>
SB-912-058	912 A, 912 F, 912 S, 914 F	0	0	15.04.2011		Austausch der Scheibe TNr. 944072 (Magnetnabe) für ROTAX Motor Type 912 und 914 (Serie)	<a href="#">d05070.pdf</a>
SB-912-058-UL	912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 UL	0	0	15.04.2011		Austausch der Scheibe TNr. 944072 (Magnetnabe) für ROTAX Motor Type 912 und 914 (Serie)	<a href="#">d05071.pdf</a>
SB-912-059	912 A, 912 F, 912 S, 914 F	0	0	01.01.2012		Kontrolle des abtriebseitigen Kurbelwellenstummels für ROTAX Motor Type 912 und 914 (Serie)	<a href="#">d05095.pdf</a>
SB-912-059-UL	912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 UL	0	0	01.01.2012		Kontrolle des abtriebseitigen Kurbelwellenstummels für ROTAX Motor Type 912 und 914 (Serie)	<a href="#">d05097.pdf</a>
SB-912-063	912 A, 912 F, 912 S	0	1	24.06.2013		Austausch der Kraftstoffpumpen für Rotax Motor Type 912 (Serie)	<a href="#">d05678.pdf</a>
SB-912-063-UL	912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR	0	2	21.08.2013		Austausch der Kraftstoffpumpen für Rotax Motor Type 912 (Serie)	<a href="#">d05770.pdf</a>
SB-912-064	912 A, 912 F, 912 S, 914 F	0	1	11.11.2013		Periodische Kontrolle des abtriebseitigen Kurbelwellenstummels für ROTAX Motor Type 912 und 914 (Serie)	<a href="#">d05772.pdf</a>

INFO	Motor Type	Ausg.	Rev.	Datum	P/N	Titel	DOWNLOAD
SB-912-064-UL	912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 UL	0	1	11.11.2013		Periodische Kontrolle des abtriebseitigen Kurbelwellenstummels für ROTAX Motor Type 912 und 914 (Serie)	<a href="#">d05774.pdf</a>
SB-912-065	912 A, 912 F, 912 S, 914 F	0	3	26.03.2015		Periodische Kontrolle des Auftriebs der Schwimmer für ROTAX Motor Type 912 und 914 (Serie)	<a href="#">d06141.pdf</a>
SB-912-065-UL	912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 UL	0	3	26.03.2015		Periodische Kontrolle des Auftriebs der Schwimmer für ROTAX Motor Type 912 und 914 (Serie)	<a href="#">d06143.pdf</a>
SB-912-066	912 A, 912 F, 912 S, 914 F	0	1	23.04.2015		Änderung von Zylinderkopftemperatur- auf Kühlmitteltemperaturmessung für ROTAX Motor Type 912 und 914 (Serie)	<a href="#">d06012.pdf</a>
SB-912-066-UL	912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 UL	0	1	23.04.2015		Änderung von Zylinderkopftemperatur- auf Kühlmitteltemperaturmessung für ROTAX Motor Type 912 und 914 (Serie)	<a href="#">d06014.pdf</a>
SB-912-067	912 A, 912 F, 912 S, 914 F	0	1	26.03.2015		Austausch der Schwimmer bei ROTAX Motor Type 912 und 914 (Serie)	<a href="#">d06137.pdf</a>
SB-912-067-UL	912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 UL	0	1	26.03.2015		Austausch der Schwimmer bei ROTAX Motor Type 912 und 914 (Serie)	<a href="#">d06139.pdf</a>
SB-912-068	912 A, 912 F, 912 S, 914 F	0	1	09.09.2015		Spezifikation/Änderungen der Motorkonfigurationen bzw. Typenschild für ROTAX Motor Type 912 und 914 Serie	<a href="#">d06161.pdf</a>
SB-912-068-UL	912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 UL	0	2	09.09.2015		Spezifikation/Änderungen der Motorkonfigurationen bzw. Typenschild für ROTAX Motor Type 912 und 914 (Serie)	<a href="#">d06160.pdf</a>

## Service Bulletin 912 i

INFO	Motor Type	Ausg.	Rev.	Datum	P/N	Titel	DOWNLOAD
SB-912i-000iS	912 iS, 912 iS Sport, 912 iSc Sport	0	0	20.06.2016		Verzeichnis der gültigen Dokumentationen für ROTAX Flugmotoren	<a href="#">d06332.pdf</a>
SB-912i-001	912 iS	0	1	13.06.2014		Einbau/Verwendung von Verstellreglern für Rotax Motor Type 912i, 912 und 914 Serie	<a href="#">d05820.pdf</a>
SB-912i-001-iS	912 iS	0	1	13.06.2014		Einbau / Verwendung von Verstellreglern für Rotax Motor Type 912i, 912 und 914	<a href="#">d05821.pdf</a>
SB-912i-002	912 iS	0	0	18.12.2013		Flashen einer neuen Software auf das Steuergerät 912 IS (ECU) für ROTAX Motor Type 912 i (Serie)	<a href="#">d05633.pdf</a>
SB-912i-003-iS	912 iS	0	1	03.06.2014		Einbauanleitung für Nachrüstsatz 912 iS Sport für ROTAX Motor Type 912 i (Serie)	<a href="#">d05818.pdf</a>
SB-912i-004-iS	912 iS	0	0	03.09.2014		Austausch der Reglergleichrichter A und Reglergleichrichter B für ROTAX Motor Type 912 i (Serie)	<a href="#">d05835.pdf</a>
SB-912i-006	912 iSc SPORT	0	0	26.05.2016		Austausch des Stator kpl. bei ROTAX Motor Type 912 i (Serie)	<a href="#">d06156.pdf</a>
SB-912i-006-iS	912 iS, 912 iS Sport	0	0	26.05.2016		Austausch des Stator kpl. bei ROTAX Motor Type 912 i (Serie)	<a href="#">d06265.pdf</a>

## Service Bulletin 914

INFO	Motor Type	Ausg.	Rev.	Datum	P/N	Titel	DOWNLOAD
SB-914-000	185, 275, 277 UL, 377 UL, 447 UL, 462 UL, 463, 501, 503 UL, 505, 505 A, 508 UL, 532 UL, 535 A, 535 B, 535 C, 582 UL, 618 UL, 642, 912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 F, 914 UL	0	20	20.06.2016		Verzeichnis der gültigen Dokumentationen für ROTAX Flugmotoren	<a href="#">d06330.pdf</a>
SB-914-001	914 F	0	0	06.02.1997	n.a.	AUFGEHOBEN - Verwendung eines abgewandelten Propellerreglers 914 F3, ersetzt durch SB-912-052/SB-914-035, letztgültige Ausgabe	<a href="#">d04104.pdf</a>
SB-914-002	914 F	0	0	24.02.1997	n.a.	Modifikation für Motortype ROTAX 914 F3	<a href="#">d01968.pdf</a>
SB-914-003	914 F	0	0	09.07.1997	n.a.	Kalibrierung der Gemischanreicherndüse bei Rotax 914 F (Serie)	<a href="#">d01969.pdf</a>
SB-914-003-UL	914 UL	0	0	20.12.2007		Kalibrierung der Gemischanreicherndüse für ROTAX Motor Type 914 (Serie)	<a href="#">d02691.pdf</a>

INFO	Motor Type	Ausg.	Rev.	Datum	P/N	Titel	DOWNLOAD
SB-914-004	914 F	0	0	27.08.1997	n.a.	Kontrolle der Hohlschraube in der Turbodruckölleitung bei ROTAX Motor Type 914 (Serie)	<a href="#">d01970.pdf</a>
SB-914-004-UL	914 UL	0	0	20.12.2007		Kontrolle der Hohlschraube in der Turbodruckölleitung für ROTAX Motor Type 914 (Serie)	<a href="#">d02695.pdf</a>
SB-914-005	914 F	0	0	29.07.1998	n.a.	Einführung eines Turbolader mit modifiziertem Waste-Gate bei ROTAX Motor 914 (Serie)	<a href="#">d01971.pdf</a>
SB-914-005-UL	914 UL	0	0	20.12.2007		Einführung eines Turbolader mit modifiziertem Waste-Gate für ROTAX Motor Type 914 (Serie)	<a href="#">d02693.pdf</a>
SB-914-006	914 F	0	1	01.10.2002	n.a.	Verwendung eines lärmreduzierten Auspufftopfes bei Type 914 F (Serie)	<a href="#">d01677.pdf</a>
SB-914-006-UL	914 UL	0	0	01.10.2002		Verwendung eines lärmreduzierten Auspufftopfes bei ROTAX Motor Type 914 UL (Serie)	<a href="#">d01678.pdf</a>
SB-914-007	914 F	0	0	05.06.1998	n.a.	ROTAX Motor Type 914, Kontrolle / Austausch der Turbodruckölleitung und Rohrschellen	<a href="#">d03016.pdf</a>
SB-914-007-UL	914 UL	0	0	20.12.2007		Kontrolle/Austausch der Turbodruckölleitung und Rohrschellen für ROTAX Motor Type 914 (Serie)	<a href="#">d02697.pdf</a>
SB-914-008	914 F	0	0	05.06.1998	n.a.	ROTAX Motor Type 914 F, Serie, Kontrolle / Austausch des Wastegate-Seilzuges	<a href="#">d03017.pdf</a>
SB-914-008-UL	914 UL	0	0	20.12.2007		Kontrolle/Austausch des Waste-Gate-Seilzuges für ROTAX Motor Type 914 (Serie)	<a href="#">d02687.pdf</a>
SB-914-009	914 F	0	0	22.10.1998	n.a.	AUFGEHOBEN - Einbau eines Propellerregler <a href="#">McCauley</a> DCFU290D17B/T2, ersetzt durch SB-912-052/SB-914-035, letztgültige Ausgabe	<a href="#">d04105.pdf</a>
SB-914-010	912 A, 912 F, 914 F	0	1	01.02.2000	n.a.	Kontrolle bzw. Austausch des Propellergetriebes für Rotax Motor Type 912 Serie und 914 Serie	<a href="#">d00887.pdf</a>
SB-914-010-UL	912 UL, 914 UL	0	1	01.02.2000	n.a.	Kontrolle bzw. Austausch des Propellergetriebes für Rotax Motor Type 912 Serie und 914 Serie	<a href="#">d01101.pdf</a>
SB-914-011	912 A, 912 F, 912 S, 914 F	0	0	01.03.2001	898080	Austausch der Ventilderteller bei Einzelventilfeder-Ausführung bei ROTAX Motor Type 912 und 914 (Serie)	<a href="#">d01292.pdf</a>

INFO	Motor Type	Ausg.	Rev.	Datum	P/N	Titel	DOWNLOAD
SB-914-011-UL	912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 UL	0	1	13.03.2001	898082	Austausch der Ventildfederteller bei Einzelventilfeder-Ausführung bei ROTAX Motor Type 912 und 914 (Serie)	<a href="#">d01430.pdf</a>
SB-914-012	914 F	0	0	29.09.1998	n.a.	ROTAX Motor Type 914 F Serie, Kontrolle des Kabelbaumes	<a href="#">d03019.pdf</a>
SB-914-012-UL	914 UL	0	0	20.12.2007		Kontrolle des Kabelbaumes für ROTAX Motor Type 914 (Serie)	<a href="#">d03998.pdf</a>
SB-914-013	914 F	0	0	31.03.1999	n.a.	Turboladerregler mit Software Kategorie gemäß RTCA DO 178 B, für Type 914 F (Serie).	<a href="#">d03020.pdf</a>
SB-914-013-UL	914 UL	0	0	20.12.2007		Turboladeregler mit Software Kategorie D gemaeß RTCA DO 178 B für ROTAX Motor Type 914 (Serie)	<a href="#">d03996.pdf</a>
SB-914-014	912 A, 912 F, 914 F	0	3	01.12.1999	n.a.	Kontrolle bzw. Austausch des Stators	<a href="#">d00845.pdf</a>
SB-914-014-UL	912 UL, 912 ULS, 914 UL	0	3	01.12.1999	n.a.	Kontrolle bzw. Austausch des Stators	<a href="#">d00878.pdf</a>
SB-914-015	914 F	0	0	01.01.2001	n.a.	Kontrolle bzw. Austausch des lärmreduzierten Auspufftopfes TNr. 979405 bei ROTAX 914 F	<a href="#">d01264.pdf</a>
SB-914-016	912 A, 912 F, 912 S, 914 F	0	1	01.11.2002	n.a.	Kontrolle bzw. Austausch des Motorträgers T.nr. 886 567 bei ROTAX Motor Type 912 und 914 (Serie)	<a href="#">d01681.pdf</a>
SB-914-016-UL	912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 UL	0	1	01.11.2002	n.a.	Kontrolle bzw. Austausch des Motorträgers T.nr. 886 567 bei ROTAX Motor Type 912 und 914 (Serie)	<a href="#">d01682.pdf</a>
SB-914-017	914 F	0	1	01.07.2002	n.a.	Kontrolle bzw. Austausch der Einströmröhre bei ROTAX Motor Type 914 (Serie)	<a href="#">d01776.pdf</a>
SB-914-017-UL	914 UL	0	1	01.07.2002	n.a.	Kontrolle bzw. Austausch der Einströmröhre bei ROTAX Motor Type 914 (Serie)	<a href="#">d01777.pdf</a>
SB-914-018	912 A, 912 F, 912 S, 914 F	0	3	11.07.2006	n.a.	Kontrolle des Kurbelgehäuses bei ROTAX Motor Type 912 und 914 (Serie)	<a href="#">d02389.pdf</a>

INFO	Motor Type	Ausg.	Rev.	Datum	P/N	Titel	DOWNLOAD
SB-914-018-UL	912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 UL	0	3	11.07.2006	n.a.	Kontrolle des Kurbelgehäuses bei ROTAX Motor Type 912 und 914 (Serie)	<a href="#">d02390.pdf</a>
SB-914-019	912 A, 912 F, 912 S, 914 F	0	1	01.02.2004	n.a.	Risse, Verschleiß und Beschädigung im Vergaserstutzen bei Rotax Motor Type 912 und 914 (Serie)	<a href="#">d03214.pdf</a>
SB-914-019-UL	912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 UL	0	1	01.02.2004	n.a.	Risse, Verschleiß und Beschädigung im Vergaserstutzen bei Rotax Motor Type 912 und 914 (Serie)	<a href="#">d03222.pdf</a>
SB-914-020	912 A, 912 F, 912 S, 914 F	0	0	01.08.2002	n.a.	Kontrolle des Propellergetriebes bei Verwendung von bleihaltigen Kraftstoffen für ROTAX Motor Type 912/914	<a href="#">d01467.pdf</a>
SB-914-020-UL	912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 UL	0	0	01.08.2002	n.a.	Kontrolle des Propellergetriebes bei Verwendung von bleihaltigen Kraftstoffen für ROTAX Motor Type 912/914	<a href="#">d01806.pdf</a>
SB-914-021	912 A, 912 F, 912 S, 914 F	0	1	01.09.2002	n.a.	Kontrolle bzw. Austausch der Kipphebel und Stoßstangen für Rotax Motor Type 912 und 914 (Serie)	<a href="#">d01876.pdf</a>
SB-914-021-UL	912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 UL	0	1	01.09.2002	n.a.	Kontrolle bzw. Austausch der Kipphebel und Stoßstangen für Rotax Motor Type 912 und 914 (Serie)	<a href="#">d01878.pdf</a>
SB-914-022	912 A, 912 F, 912 S, 914 F	0	1	23.01.2007	n.a.	AUFGEHOBEN - Kontrolle des Ölsystems auf korrekte Entlüftung bei Rotax Motor Type 912 und 914 (Serie), ersetzt durch SB-912-040/SB-914-026, letztgültige Ausgabe	<a href="#">d02292.pdf</a>

INFO	Motor Type	Ausg.	Rev.	Datum	P/N	Titel	DOWNLOAD
SB-914-022-UL	912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 UL	0	1	23.01.2007	n.a.	AUFGEHOBEN - Kontrolle des Ölsystems auf korrekte Entlüftung bei Rotax Motor Type 912 und 914 (Serie), ersetzt durch SB-912-040UL/SB-914-026UL, letztgültige Ausgabe	<a href="#">d02294.pdf</a>
SB-914-023	912 A, 912 F, 912 S, 914 F	0	1	01.10.2003	n.a.	Einbau eines Elektrostarters mit erhöhter Leistung für Rotax Motor Type 912 und 914 (Serie)	<a href="#">d03081.pdf</a>
SB-914-023-UL	912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 UL	0	0	01.10.2002	n.a.	Einbau eines Elektrostarters mit erhöhter Leistung für Rotax Motor Type 912 und 914 (Serie)	<a href="#">d01842.pdf</a>
SB-914-024	912 A, 912 F, 912 S, 914 F	0	0	01.11.2002		AUFGEHOBEN - Revision der Betriebshandbücher für ROTAX Motor Type 912 und 914 (Serie)	<a href="#">d03127.pdf</a>
SB-914-024-UL	912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 UL	0	0	01.11.2002		AUFGEHOBEN - Revision der Betriebshandbücher für ROTAX Motor Type 912 und 914 (Serie)	<a href="#">d03128.pdf</a>
SB-914-025	912 A, 912 F, 912 S, 914 F	0	0	01.12.2002		Modifikation des Überlaufgefäßes für ROTAX Motor Type 912 und 914 (Serie)	<a href="#">d01689.pdf</a>
SB-914-025-UL	912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 UL	0	0	01.12.2002		Modifikation des Überlaufgefäßes für ROTAX Motor Type 912 und 914 (Serie)	<a href="#">d01690.pdf</a>
SB-914-026	912 A, 912 F, 912 S, 914 F	0	1	01.08.2003		Einführung eines neuen Ölmeßstabes bei ROTAX Motor Type 912 und 914 (Serie)	<a href="#">d03119.pdf</a>
SB-914-026-UL	912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 UL	0	0	01.04.2003		Einführung eines neuen Ölmeßstabes bei ROTAX Motor Type 912 und 914 (Serie)	<a href="#">d01977.pdf</a>

INFO	Motor Type	Ausg.	Rev.	Datum	P/N	Titel	DOWNLOAD
SB-914-027	912 A, 912 F, 912 S, 914 F	0	2	25.03.2010		Erhöhung des Grundüberholungszeitraumes (TBO) für ROTAX Motor Type 912 und 914 (Serie)	<a href="#">d04784.pdf</a>
SB-914-027-UL	912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 UL	0	2	25.03.2010		Erhöhung des Grundüberholungszeitraumes (TBO) für ROTAX Motor Type 912 und 914 (Serie)	<a href="#">d04786.pdf</a>
SB-914-028	914 F	0	1	08.11.2004	n.a.	Kontrolle des Auspufftopfes TNr. 979402 / 979404 bei Rotax Motor Type 914 (Serie)	<a href="#">d03386.pdf</a>
SB-914-028-UL	914 UL	0	1	08.11.2004	n.a.	Kontrolle des Auspufftopfes TNr. 979402 / 979404 bei Rotax Motor Type 914 (Serie)	<a href="#">d03388.pdf</a>
SB-914-029	912 A, 912 F, 912 S, 914 F	0	2	10.11.2006		Änderung der Kühlmittelspezifikation für ROTAX Motor Type 912 und 914 (Serie)	<a href="#">d02397.pdf</a>
SB-914-029-UL	912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 UL	0	1	28.08.2006		Änderung der Kühlmittelspezifikation für ROTAX Motor Type 912 und 914 (Serie)	<a href="#">d03902.pdf</a>
SB-914-030	912 A, 912 F, 912 S, 914 F	0	0	19.11.2004		Kontrolle des Anschraubfilters TNr. 825701 bei Rotax Motor Type 912 und 914 (Serie)	<a href="#">d03398.pdf</a>
SB-914-030-UL	912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 UL	0	0	19.11.2004		Kontrolle des Anschraubfilters TNr. 825701 bei Rotax Motor Type 912 und 914 (Serie)	<a href="#">d03399.pdf</a>
SB-914-031	912 S, 914 F	0	0	26.07.2005		Kontrolle des Stützlagers an der Kurbelwelle und der Lagerbuchse im Propellergetriebe bei Rotax Motor Type 912/914 (Serie)	<a href="#">d03440.pdf</a>
SB-914-031-UL	912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 UL	0	0	26.07.2005		Kontrolle des Stützlagers an der Kurbelwelle und der Lagerbuchse im Propellergetriebe für Rotax Motor Type 912/914 (Serie)	<a href="#">d03446.pdf</a>

INFO	Motor Type	Ausg.	Rev.	Datum	P/N	Titel	DOWNLOAD
SB-914-032	912 S, 914 F	0	0	29.07.2005		Kontrolle der beiden Zyl.schrauben M8x100 des Kurbelgehäuse bei Rotax Motor Type 912/914 (Serie)	<a href="#">d03448.pdf</a>
SB-914-032-UL	912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 UL	0	0	29.07.2005		Kontrolle der beiden Zyl.schrauben M8x100 des Kurbelgehäuse bei Rotax Motor Type 912/914 (Serie)	<a href="#">d03449.pdf</a>
SB-914-033	912 A, 912 F, 912 S, 914 F	0	0	23.09.2005		Austausch des Stiftes TNr. 929700 im Vergaser bei Rotax Motor Type 912 und 914 (Serie)	<a href="#">d03454.pdf</a>
SB-914-033-UL	912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 UL	0	0	23.09.2005		Austausch des Stiftes TNr. 929700 im Vergaser bei Rotax Motor Type 912 und 914 (Serie)	<a href="#">d03456.pdf</a>
SB-914-034	912 A, 912 F, 912 S, 914 F	0	0	30.01.2008		Kontrolle der Magnetschraube bei Rotax Motor Type 912/914 (Serie)	<a href="#">d03990.pdf</a>
SB-914-034-UL	912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 UL	0	0	30.01.2008		Kontrolle der Magnetschraube bei Rotax Motor Type 912/914 (Serie)	<a href="#">d03992.pdf</a>
SB-914-035	912 A, 912 F, 912 S, 914 F	0	4	13.06.2014		Einbau / Verwendung von Verstellreglern für Rotax Motor Type 912 und 914	<a href="#">d05820.pdf</a>
SB-914-035-UL	912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 UL	0	3	13.06.2014		Einbau / Verwendung von Verstellreglern für Rotax Motor Type 912i, 912 und 914 Serie	<a href="#">d05821.pdf</a>
SB-914-036	912 A, 912 F, 912 S, 914 F	0	0	31.08.2007		Kontrolle des Anschraubfilters auf festen Sitz für Rotax Motor Type 912 und 914 (Serie)	<a href="#">d02784.pdf</a>

INFO	Motor Type	Ausg.	Rev.	Datum	P/N	Titel	DOWNLOAD
SB-914-036-UL	912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 UL	0	0	31.08.2007		Kontrolle des Anschraubfilters auf festen Sitz für Rotax Motor Type 912 und 914 (Serie)	<a href="#">d02785.pdf</a>
SB-914-037	914 F	0	0	20.12.2007		Kontrolle bzw. Austausch des Anschraubfilters für ROTAX Motor Type 912 und 914 (Serie)	<a href="#">d02699.pdf</a>
SB-914-037-UL	914 UL	0	0	20.12.2007		Kontrolle bzw. Austausch des Anschraubfilters für ROTAX Motor Type 912 und 914 (Serie)	<a href="#">d02685.pdf</a>
SB-914-038	912 S, 914 F	0	1	05.08.2008		Austausch des Propellergetriebes für einige ROTAX Motoren Type 912/914 Serie	<a href="#">d04359.pdf</a>
SB-914-038-UL	912 ULS, 912 ULSFR, 914 UL	0	1	05.08.2008		Austausch des Propellergetriebes für einige ROTAX Motoren Type 912/914 (Serie)	<a href="#">d04379.pdf</a>
SB-914-039	914 F	0	0	25.03.2010		Erhöhung des Grundüberholungszeitraumes (TBO) für ROTAX Motor Type 914 (Serie)	<a href="#">d04041.pdf</a>
SB-914-039-UL	914 UL	0	0	25.03.2010		Erhöhung des Grundüberholungszeitraumes (TBO) für ROTAX Motor Type 914 (Serie)	<a href="#">d04043.pdf</a>
SB-914-040	914 F	0	0	10.03.2011		Austausch des Benzindruckreglers kpl. TNr. 887130 für ROTAX Motor Type 914 (Serie)	<a href="#">d05015.pdf</a>
SB-914-040-UL	914 UL	0	0	10.03.2011		Austausch des Benzindruckreglers kpl. TNr. 887130 für ROTAX Motor Type 914 (Serie)	<a href="#">d05017.pdf</a>
SB-914-041	912 A, 912 F, 912 S, 914 F	0	0	15.04.2011		Austausch der Scheibe TNr. 944072 (Magnetnabe) für ROTAX Motor Type 912 und 914 (Serie)	<a href="#">d05070.pdf</a>
SB-914-041-UL	912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 UL	0	0	15.04.2011		Austausch der Scheibe TNr. 944072 (Magnetnabe) für ROTAX Motor Type 912 und 914 (Serie)	<a href="#">d05071.pdf</a>

INFO	Motor Type	Ausg.	Rev.	Datum	P/N	Titel	DOWNLOAD
SB-914-042	912 A, 912 F, 912 S, 914 F	0	0	01.01.2012		Kontrolle des abtriebseitigen Kurbelwellenstummels für ROTAX Motor Type 912 und 914 (Serie)	<a href="#">d05095.pdf</a>
SB-914-042-UL	912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 UL	0	0	01.01.2012		Kontrolle des abtriebseitigen Kurbelwellenstummels für ROTAX Motor Type 912 und 914 (Serie)	<a href="#">d05097.pdf</a>
SB-914-045	912 A, 912 F, 912 S, 914 F	0	1	11.11.2013		Periodische Kontrolle des abtriebseitigen Kurbelwellenstummels für ROTAX Motor Type 912 und 914 (Serie)	<a href="#">d05772.pdf</a>
SB-914-045-UL	912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 UL	0	1	11.11.2013		Periodische Kontrolle des abtriebseitigen Kurbelwellenstummels für ROTAX Motor Type 912 und 914 (Serie)	<a href="#">d05774.pdf</a>
SB-914-046	912 A, 912 F, 912 S, 914 F	0	3	26.03.2015		Periodische Kontrolle des Auftriebs der Schwimmer für ROTAX Motor Type 912 und 914 (Serie)	<a href="#">d06141.pdf</a>
SB-914-046-UL	912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 UL	0	3	26.03.2015		Periodische Kontrolle des Auftriebs der Schwimmer für ROTAX Motor Type 912 und 914 (Serie)	<a href="#">d06143.pdf</a>
SB-914-047	912 A, 912 F, 912 S, 914 F	0	1	23.04.2015		Änderung von Zylinderkopftemperatur- auf Kühlmitteltemperaturmessung für ROTAX Motor Type 912 und 914 (Serie)	<a href="#">d06012.pdf</a>
SB-914-047-UL	912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 UL	0	1	23.04.2015		Änderung von Zylinderkopftemperatur- auf Kühlmitteltemperaturmessung für ROTAX Motor Type 912 und 914 (Serie)	<a href="#">d06014.pdf</a>
SB-914-048	912 A, 912 F, 912 S, 914 F	0	1	26.03.2015		Austausch der Schwimmer bei ROTAX Motor Type 912 und 914 (Serie)	<a href="#">d06137.pdf</a>

INFO	Motor Type	Ausg.	Rev.	Datum	P/N	Titel	DOWNLOAD
SB-914-048-UL	912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 UL	0	1	26.03.2015		Austausch der Schwimmer bei ROTAX Motor Type 912 und 914 (Serie)	<a href="#">d06139.pdf</a>
SB-914-049	912 A, 912 F, 912 S, 914 F	0	1	09.09.2015		Spezifikation/Änderungen der Motorkonfigurationen bzw. Typenschild für ROTAX Motor Type 912 und 914 Serie	<a href="#">d06161.pdf</a>
SB-914-049-UL	912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 UL	0	2	09.09.2015		Spezifikation/Änderungen der Motorkonfigurationen bzw. Typenschild für ROTAX Motor Type 912 und 914 (Serie)	<a href="#">d06160.pdf</a>
SB-914-050	914 F	0	0	13.05.2015		Austausch der Überlastkupplung für ROTAX Motor Type 914 (Serie)	<a href="#">d06163.pdf</a>
SB-914-050-UL	914 UL	0	0	13.05.2015		Austausch der Überlastkupplung für ROTAX Motor Type 914 (Serie)	<a href="#">d06165.pdf</a>

## Service Instuction

INFO	Motor Type	Ausg.	Rev.	Datum	P/N	Titel	DOWNLOAD
SI-01-1985	377 UL, 447 UL, 462 UL, 503 UL, 532 UL	0	0	01.04.1985	n.a.	UL-Getriebe (nur in englischer Sprache)	n.a.
SI-01-1988	277 UL, 377 UL, 447 UL, 462 UL, 503 UL, 532 UL	0	0	01.01.1988	n.a.	Funktion des Reglergleichrichters	<a href="#">d02708.pdf</a>
SI-01-1989	503 UL	0	0	01.02.1989	n.a.	Lüfterantrieb 503	<a href="#">d02710.pdf</a>
SI-01-1991	532 UL, 582 UL	0	0	01.02.1991	n.a.	Drehschieberwellenabdichtung für ROTAX 532 UL und 582 UL	<a href="#">d02715.pdf</a>
SI-01-1992	912 UL	0	0	01.07.1992	897690	Zündanlage für Type 912 UL mit Widerstandskerzenstecker	<a href="#">d02725.pdf</a>
SI-01-1993	582 UL	0	0	01.01.1993	n.a.	ROTAX 582 UL DCDI - Gebermarkierung	<a href="#">d02727.pdf</a>
SI-01-1994	912 A, 912 UL	0	0	01.01.1994	897694	Elektronikbox für ROTAX 912 A + UL	<a href="#">d02733.pdf</a>

INFO	Motor Type	Ausg.	Rev.	Datum	P/N	Titel	DOWNLOAD
SI-01-1995	912 UL	0	1	01.04.1995	n.a.	AUFGEHOBEN - Masseverbindung für Geberleitung, ROTAX Motor Type 912 UL-Serie, ersetzt durch SB-912-007 UL, letztgültige Ausgabe	<a href="#">d04236.pdf</a>
SI-01-1998	912 UL	0	1	01.02.1998	n.a.	AUFGEHOBEN - Austausch der Kraftstoffpumpe TNr. 996 592, ersetzt durch SB-912-020 UL, letztgültige Ausgabe	<a href="#">d04239.pdf</a>
SI-02-1984	277 UL	0	0	25.01.1984	n.a.	UL-Getriebe 277 (nur in englischer Sprache)	n.a.
SI-02-1985	277 UL, 377 UL, 447 UL, 462 UL, 503 UL, 532 UL	0	0	01.05.1985	n.a.	Erhöhung der Zündspannung bei CB-Zündung (nur in englischer Sprache)	n.a.
SI-02-1991	503 UL, 582 UL, 618 UL	0	0	01.02.1991	n.a.	UL - Getriebe ' C ' - Erhöhung des Anzugsdrehmomentes'	<a href="#">d02716.pdf</a>
SI-02-1992	912 A, 912 UL	0	0	01.12.1992	n.a.	Ausgleichsbehälter f. ROTAX 912	<a href="#">d02726.pdf</a>
SI-02-1993	912 UL	0	0	01.01.1993	n.a.	AUFGEHOBEN - Rutschkupplung für ROTAX 912 UL, ersetzt durch relevantes Wartungshandbuch, letztgültige Ausgabe	<a href="#">d03404.pdf</a>
SI-02-1995	912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR	2	0	01.08.1995	n.a.	Schmutz im Vergaser, ROTAX 912 Serie	<a href="#">d02973.pdf</a>
SI-02-1996	912 A, 912 UL	0	0	01.02.1996	n.a.	Reglergleichrichter Rotax 912 Serie	<a href="#">d02979.pdf</a>
SI-02-1997	912 UL	0	0	01.02.1997	n.a.	Kontrolle der Nockenwelle bei Rotax Motor Type 912 UL (Serie)	<a href="#">d02988.pdf</a>
SI-02-1998	914 F, 914 UL	0	0	01.06.1998	n.a.	AUFGEHOBEN - ROTAX Motor 914, Kontrolle / Austausch der Turbodruckölleitung und Rohrschellen, ersetzt durch SB-914-007 UL, letztgültige Ausgabe	<a href="#">d04243.pdf</a>
SI-03-1985	277 UL	0	0	01.09.1985	n.a.	UL-Getriebe 277 (nur in englischer Sprache)	n.a.
SI-03-1989	377 UL, 447 UL, 503 UL, 532 UL	0	0	01.06.1989	n.a.	Propellerabstimmung	<a href="#">d02711.pdf</a>

INFO	Motor Type	Ausg.	Rev.	Datum	P/N	Titel	DOWNLOAD
SI-03-1991	277 UL, 377 UL, 447 UL, 462 UL, 503 UL, 508 UL, 532 UL, 582 UL, 618 UL	0	0	01.11.1991	n.a.	Tägliche Überprüfung/ Vorflugkontrolle - Wartungsplan für alle ROTAX UL-Motoren	<a href="#">d02717.pdf</a>
SI-03-1993	912 UL	0	0	01.02.1993	n.a.	Zündanlage für ROTAX 912 UL	<a href="#">d02728.pdf</a>
SI-03-1994	912 A, 912 UL	0	0	01.12.1994	n.a.	Druckgeber und Manometer für Öldruckanzeige ROTAX 912	<a href="#">d02953.pdf</a>
SI-03-1995	912 A, 912 UL	0	0	01.02.1995	n.a.	AUFGEHOBEN - Risse im Vergaserstutzen 912, ersetzt durch SB-912-030/SB-914-019 (+UL), letztgültige Ausgabe	<a href="#">d03403.pdf</a>
SI-03-1996	462 UL, 532 UL, 582 UL, 618 UL	0	1	01.09.1999	n.a.	Undichtheit der Drehschieberwellen- Abdichtung bei Rotax motor Type 462 UL / 532 UL / 582 UL und 618 UL	<a href="#">d00784.pdf</a>
SI-03-1997	912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 914 F, 914 UL	0	1	01.01.1999	n.a.	AUFGEHOBEN - Kühlflüssigkeit für ROTAX Motoren 912/914 (Serie) - ersetzt durch relevantes Betriebshandbuch, letztgültige Ausgabe	<a href="#">d03293.pdf</a>
SI-03-1998	912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 914 F, 914 UL	0	1	01.02.2004	n.a.	Kaltstart bei Rotax Motor Type 912 und 914 (Serie)	<a href="#">d03125.pdf</a>
SI-03-1999	912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 914 F, 914 UL	0	0	01.02.1999	n.a.	Vereinheitlichung des Kurbelgehäuses bei ROTAX 912 und 914	<a href="#">d00191.pdf</a>
SI-04-1986	277 UL, 377 UL, 447 UL, 462 UL, 503 UL, 508 UL, 532 UL	0	0	01.09.1986	n.a.	Kolbenreiber (nur in englischer Sprache)	n.a.

INFO	Motor Type	Ausg.	Rev.	Datum	P/N	Titel	DOWNLOAD
SI-04-1987	277 UL, 377 UL, 447 UL, 462 UL, 503 UL, 508 UL, 532 UL, 582 UL	1	0	01.05.1990	n.a.	Motorstörungen	<a href="#">d02702.pdf</a>
SI-04-1989	277 UL, 377 UL, 447 UL, 462 UL, 503 UL, 508 UL, 532 UL, 582 UL	0	0	01.01.1989	n.a.	Kolbenbolzen-Werkzeug	<a href="#">d02712.pdf</a>
SI-04-1990	582 UL	0	0	01.09.1990	n.a.	Elektrostarter, magnetseitig, MotorType 582 UL	<a href="#">d02713.pdf</a>
SI-04-1993	582 UL	0	0	01.09.1993	n.a.	ROTAX 582 DCDI Gehäuseänderung	<a href="#">d04189.pdf</a>
SI-04-1994	277 UL, 377 UL, 447 UL, 462 UL, 503 UL, 508 UL, 532 UL, 582 UL, 618 UL, 912 UL, 914 UL	0	0	01.02.1994	n.a.	Vergaservereisung bei UL- Motoren	<a href="#">d02734.pdf</a>
SI-04-1995	912 A, 912 F, 912 UL	0	0	01.05.1995	n.a.	Schwimmer mit neuer Außenform für Type 912-Serie	<a href="#">d02974.pdf</a>
SI-04-1997	912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 914 F, 914 UL	0	3	23.01.2007	898135	AUFGEHOBEN - Entlüftung des Schmiersystems für Rotax Motor Type 912 und 914 (Serie), ersetzt durch SI-912-018/SI-914-020, letztgültige Ausgabe	<a href="#">d02290.pdf</a>
SI-04-1998	914 F, 914 UL	0	1	01.06.1998	n.a.	AUFGEHOBEN - ROTAX Motor 914 F Serie, Kontrolle,Austausch des Wastegate Seilzuges, ersetzt durch SB-914-008 UL, letztgültige Ausgabe	<a href="#">d04244.pdf</a>
SI-05-1985	462 UL	0	0	01.06.1984	n.a.	Drehschiebereinstellung 462 UL	<a href="#">d02700.pdf</a>

INFO	Motor Type	Ausg.	Rev.	Datum	P/N	Titel	DOWNLOAD
SI-05-1988	377 UL, 447 UL, 462 UL, 503 UL, 532 UL	0	0	01.11.1988	n.a.	Getriebebefestigungen an UL-Motoren der Type 377 bis 532 UL	<a href="#">d02709.pdf</a>
SI-05-1990	503 UL, 582 UL	0	1	01.12.1990	n.a.	Tachometerausfall 966 072 bei 503 UL CDI und 582 UL CDI mit DUCATI-Zündung	<a href="#">d02714.pdf</a>
SI-05-1991	277 UL, 377 UL, 447 UL, 462 UL, 503 UL, 508 UL, 532 UL, 582 UL, 618 UL	0	0	01.12.1991	n.a.	Kolben für ROTAX UL- Motoren (2-Takt)	<a href="#">d02718.pdf</a>
SI-05-1994	912 A, 912 UL	0	0	01.03.1994	n.a.	ROTAX 912 Hohlschraube für Kraftstoffanschluß	<a href="#">d02735.pdf</a>
SI-05-1995	912 UL	0	2	01.07.1996	n.a.	Externer Generator für Motortype 912 UL, Mod. 94	<a href="#">d02975.pdf</a>
SI-05-1996	447 UL, 503 UL	0	0	01.03.1997	n.a.	Risse im Vergaserstutzen, ROTAX 447 und 503 UL	<a href="#">d02980.pdf</a>
SI-05-1997	912 A, 912 F, 912 UL, 914 F, 914 UL	0	1	01.04.1997	n.a.	Auspuffflansch für ROTAX Motoren 912/914 (Serie)	<a href="#">d02989.pdf</a>
SI-05-1998	914 F, 914 UL	0	0	01.06.1998	n.a.	Zulässige Risse im Turbinengehäuse des Turboladers bei 914 (Serie)	<a href="#">d00016.pdf</a>
SI-05-1999	914 UL	0	0	01.10.1999	n.a.	AUSGEHOBEN - Turboladerregler mit Software Kategorie gemäß RTCA DO 178 B, für ROTAX Motor Type 914 F (Serie), ersetzt durch SB-914-013 UL, letztgültige Ausgabe	<a href="#">d04246.pdf</a>
SI-06-1986	277 UL, 377 UL, 447 UL, 462 UL, 503 UL, 508 UL, 532 UL	0	0	01.03.1987	n.a.	UL-Getriebe, 12 Federpaket	<a href="#">d02701.pdf</a>
SI-06-1987	277 UL, 377 UL, 447 UL, 462 UL, 503 UL, 508 UL, 532 UL, 582 UL	1	0	01.05.1990	n.a.	Motorinstrumente	<a href="#">d02703.pdf</a>

<b>INFO</b>	<b>Motor Type</b>	<b>Ausg.</b>	<b>Rev.</b>	<b>Datum</b>	<b>P/N</b>	<b>Titel</b>	<b>DOWNLOAD</b>
SI-06-1993	582 UL	0	0	01.09.1993	n.a.	ROTAX 582 UL Vergaserstutzen	<a href="#">d02729.pdf</a>
SI-06-1994	277 UL, 377 UL, 447 UL, 462 UL, 503 UL, 508 UL, 532 UL, 582 UL, 618 UL	0	0	01.07.1994	n.a.	Mikuni Kraftstoffpumpe ohne Drainagebohrung	<a href="#">d02956.pdf</a>
SI-06-1995	912 UL	0	2	01.07.1996	n.a.	Externer Generator für Motortype 912 UL, Mod. 89 und 91	<a href="#">d02976.pdf</a>
SI-06-1996	503 UL, 582 UL, 618 UL	0	0	01.03.1997	n.a.	Modifikationen am Untersetzungsgetriebe 'C' und 'E'	<a href="#">d02981.pdf</a>
SI-06-1997	912 A, 912 F, 912 UL, 914 F, 914 UL	0	1	18.02.2005	n.a.	Reibmomentkontrolle des Propellergetriebes mit Überlastkupplung bei Rotax Motor Type 912 und 914 (Serie)	<a href="#">d03294.pdf</a>
SI-06-1998	447 UL, 503 UL, 532 UL, 582 UL, 618 UL	0	1	01.07.2001	n.a.	Modifikation beim Untersetzungsgetriebe Type 'C' und Type 'E' für ROTAX 2-Takt UL Flugmotoren	<a href="#">d01410.pdf</a>
SI-06-1999	912 S, 912 ULS	0	0	01.01.1998	n.a.	ROTAX Motor Type 912 ULS/S, Ölverbrauch	<a href="#">d00339.pdf</a>
SI-07-1987	277 UL, 377 UL, 447 UL, 462 UL, 503 UL, 508 UL, 532 UL, 582 UL	1	0	01.04.1990	n.a.	Kraftstoffverbrauch 2 Takt Motor	<a href="#">d02704.pdf</a>
SI-07-1991	447 UL, 508 UL	0	0	01.05.1991	897550	Schaltplan für 447 UL SCDI und 508 UL SCDI mit elektrischem Drehzahlmesser	<a href="#">d02719.pdf</a>
SI-07-1993	447 UL	0	0	01.09.1993	n.a.	ROTAX 447 UL SCDI Drehzahlmesser	<a href="#">d02730.pdf</a>
SI-07-1994	582 UL	0	0	01.07.1994	n.a.	ROTAX 582 UL Kurbelwelle	<a href="#">d02957.pdf</a>

INFO	Motor Type	Ausg.	Rev.	Datum	P/N	Titel	DOWNLOAD
SI-07-1995	277 UL, 377 UL, 447 UL, 503 UL, 532 UL, 582 UL, 618 UL, 912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 914 F, 914 UL	0	1	01.02.1999	n.a.	Neue Luftfilter mit Sicherungsglasche	<a href="#">d02977.pdf</a>
SI-07-1996	912 UL	0	0	01.09.1996	n.a.	AUFGEHOBEN - Austausch der Kipphebel bei ROTAX 912 UL (Serie), ersetzt durch SB-912-015 UL, letztgültige Ausgabe	<a href="#">d04238.pdf</a>
SI-07-1997	914 UL	0	0	01.07.1997	n.a.	AUFGEHOBEN - Kalibrierung der Gemischanreicherungsdüse bei Rotax 914 UL (Serie), ersetzt durch SB-914-003 UL, letztgültige Ausgabe	<a href="#">d04240.pdf</a>
SI-07-1998	503 UL	0	0	12.10.1998	n.a.	'B'-Getriebe Montage, ROTAX 503 UL DCDI (Serie)	<a href="#">d00203.pdf</a>
SI-08-1987	277 UL, 377 UL, 447 UL, 462 UL, 503 UL, 508 UL, 532 UL, 582 UL	0	0	01.10.1987	n.a.	Einfluß der Luft, Höhenkorrektur	<a href="#">d02705.pdf</a>
SI-08-1991	277 UL, 377 UL, 447 UL, 462 UL, 503 UL, 508 UL, 532 UL, 582 UL, 618 UL	0	0	01.06.1991	n.a.	Sicherheitsüberprüfung der BING-Vergaser von allen ROTAX UL-Motoren	<a href="#">d02720.pdf</a>
SI-08-1993	912 A, 912 UL	0	0	01.10.1993		AUFGEHOBEN - Grundüberholung für ROTAX 912 A/UL, ersetzt durch SB für TBO Erhöhung, letztgültige Ausgabe	<a href="#">d05244.pdf</a>
SI-08-1994	582 UL	0	0	01.05.1994	n.a.	Wasserpumpenbefestigung für ROTAX 582 UL	<a href="#">d02736.pdf</a>

INFO	Motor Type	Ausg.	Rev.	Datum	P/N	Titel	DOWNLOAD
SI-08-1995	912 UL	0	1	01.12.1995	n.a.	AUFGEHOBEN - Einbau der Vergaserabstützung, Rotax 912 Serie, ersetzt durch SB-912-010 UL, letztgültige Ausgabe	<a href="#">d04237.pdf</a>
SI-08-1996	618 UL	0	0	01.03.1997	n.a.	Einbau von Übermaßkolben, ROTAX 618 UL	<a href="#">d02983.pdf</a>
SI-08-1998	914 UL	0	1	01.02.1999	n.a.	AUFGEHOBEN - ROTAX Motor Type 914 UL, Kontrolle des Kabelbaumes, ersetzt durch SB-914-012 UL, letztgültige Ausgabe	<a href="#">d04245.pdf</a>
SI-08-1999	447 UL, 503 UL, 582 UL	0	0	01.02.1999		AUFGEHOBEN - Dokumentationen für 447 - 503 - 582 - 582 Mod. 99, ersetzt durch SL-2ST-002, letztgültige Ausgabe	<a href="#">d03280.pdf</a>
SI-09-1991	277 UL, 377 UL, 447 UL, 462 UL, 503 UL, 508 UL, 532 UL, 582 UL, 618 UL	0	0	01.10.1991	897700	Einbauhinweise für ROTAX Ultraleichtmotoren	<a href="#">d02721.pdf</a>
SI-09-1993	618 UL	0	0	01.11.1993	n.a.	Montageanweisung für Wasserpumpengehäuse am ROTAX 618	<a href="#">d02732.pdf</a>
SI-09-1994	503 UL, 532 UL, 582 UL, 618 UL	0	2	01.01.2004	897891	Einbauhinweise Getriebearbau UL-Stirnradgetriebe Ausführung #39;C#39; und #39;CL#39;	<a href="#">d03091.pdf</a>
SI-09-1996	914 UL	0	0	01.03.1998	n.a.	Austausch des Ölpumpengehäuses ROTAX 914 UL	<a href="#">d02984.pdf</a>
SI-09-1997	503 UL	0	0	01.07.1997	n.a.	Kolbenbolzenaustausch bei ROTAX 503 UL	<a href="#">d02991.pdf</a>
SI-10-1987	503 UL	0	0	01.10.1987	n.a.	503 UL - Ausführung FREE AIR	<a href="#">d02706.pdf</a>
SI-10-1991	912 A, 912 UL	0	0	01.09.1991	n.a.	Wassersammler für ROTAX 912 A und 912 UL	<a href="#">d02722.pdf</a>
SI-10-1994	503 UL, 532 UL, 582 UL, 618 UL	0	2	01.01.2004	897892	Einbauhinweise Getriebearbau UL-Stirnradgetriebe Ausführung #39;E#39; und #39;EL#39;	<a href="#">d03098.pdf</a>
SI-10-1996	277 UL, 377 UL, 447 UL, 503 UL, 532 UL, 582 UL, 618 UL	0	0	01.05.1997	n.a.	Montage der Kolbenbolzensicherungen (2-Takt UL-Motore )	<a href="#">d02985.pdf</a>

INFO	Motor Type	Ausg.	Rev.	Datum	P/N	Titel	DOWNLOAD
SI-10-1999	912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 914 F, 914 UL	0	0	01.03.1999	n.a.	Ersatzteilkatalog (ETK) für ROTAX 912 / 914 (Serie)	<a href="#">d00435.pdf</a>
SI-11-1987	377 UL, 447 UL, 503 UL, 532 UL	0	0	01.11.1987	n.a.	Auspuffsysteme 377/447/462/503/532	<a href="#">d02707.pdf</a>
SI-11-1991	277 UL, 377 UL, 447 UL, 462 UL, 503 UL, 508 UL, 532 UL, 582 UL, 618 UL, 912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 F, 914 UL	0	0	01.11.1991	n.a.	Massenträgheitsmoment von Propellern	<a href="#">d02723.pdf</a>
SI-11-1994	503 UL	1	0	01.06.1994	897893	Nachrüsten Ölpumpe für Frischölschmierung für ROTAX 503 UL	<a href="#">d02959.pdf</a>
SI-11-1996	277 UL, 377 UL, 447 UL, 503 UL, 532 UL, 582 UL, 618 UL	0	0	01.01.1998	n.a.	Motorkonservierung für 2-Takt UL-Motoren	<a href="#">d02986.pdf</a>
SI-11-1997	914 F, 914 UL	0	0	01.12.1997	n.a.	Einstellung bzw. Kontrolle der Waste-Gate Klappe bei Rotax 914	<a href="#">d02992.pdf</a>
SI-12-1991	508 UL	0	0	01.12.1992	n.a.	508 UL- Ventildeckel	<a href="#">d02724.pdf</a>
SI-12-1994	277 UL, 377 UL, 447 UL, 462 UL, 503 UL, 508 UL, 532 UL, 582 UL	0	2	01.01.2004	897890	Einbauhinweise Getriebearbau UL-Stirnradgetriebe Ausführung #39;B#39;	<a href="#">d03100.pdf</a>

INFO	Motor Type	Ausg.	Rev.	Datum	P/N	Titel	DOWNLOAD
SI-12-1996	912 A, 912 F, 912 UL, 914 F, 914 UL	0	0	01.12.1996	n.a.	AUFGEHOBEN - Ölfilter für ROTAX 912 / 914 Motor, ersetzt durch SB-912-017/SB-914-037 UL, letztgültige Ausgabe	<a href="#">d04234.pdf</a>
SI-12-1997	914 F, 914 UL	0	0	01.07.1997	n.a.	AUFGEHOBEN - Kontrolle der Hohlschraube in der Turbodruckölleitung bei ROTAX Motor Type 914 (Serie), ersetzt durch SB-914-004 UL, letztgültige Ausgabe	<a href="#">d04241.pdf</a>
SI-13-1994	277 UL, 377 UL, 447 UL, 462 UL, 503 UL, 508 UL, 532 UL, 582 UL, 618 UL	0	0	01.07.1994	n.a.	Verwendung von MOGAS für 2-Takt Flugmotoren	<a href="#">d02960.pdf</a>
SI-13-1996	912 A, 912 F, 912 UL, 914 F, 914 UL	0	2	23.06.2009	n.a.	Einbauhinweise für Drehzahlmesser TNr. 966403 und 966408 für Rotax Motor Type 912 und 914 (Serie)	<a href="#">d04642.pdf</a>
SI-13-1997	914 F, 914 UL	0	0	01.12.1997	n.a.	AUFGEHOBEN - Einführung eines Turbolader mit modifiziertem Waste-Gate bei Rotax 914, ersetzt durch SB-914-005 UL, letztgültige Ausgabe	<a href="#">d04242.pdf</a>
SI-14-1994	277 UL, 377 UL, 447 UL, 462 UL, 503 UL, 508 UL, 532 UL, 582 UL, 618 UL	0	0	01.07.1994	n.a.	Kurbelwellenschäden und Kolbenreiber bei Rotax 2-Takt Flugmotoren	<a href="#">d02961.pdf</a>
SI-14-1997	912 A, 912 F, 912 UL, 914 F, 914 UL	0	1	01.03.1998	n.a.	Einführung von Einzelventilfedern bei Rotax 912 und 914 (Serie)	<a href="#">d02995.pdf</a>
SI-15-1994	447 UL, 503 UL, 508 UL, 532 UL, 582 UL, 618 UL	0	0	01.11.1995	n.a.	Drehzahlmesser für DUCATI Zündung	<a href="#">d02962.pdf</a>

INFO	Motor Type	Ausg.	Rev.	Datum	P/N	Titel	DOWNLOAD
SI-15-1997	912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 F, 914 UL	0	2	24.11.2010	n.a.	AUFGEHOBEN - Zündkerzen für ROTAX Motoren 912/914 (Serie), ersetzt durch Wartungshandbuch Line, letztgültige Ausgabe	<a href="#">d04947.pdf</a>
SI-16-1997	912 A, 912 F, 912 UL, 914 F, 914 UL	0	1	01.12.1997	n.a.	Einführung eines modifizierten Öldruckgebers 912/914	<a href="#">d02996.pdf</a>
SI-17-1994	277 UL, 377 UL, 447 UL, 462 UL, 503 UL, 508 UL, 532 UL, 582 UL, 618 UL	0	0	01.06.1994	n.a.	Gewicht, Schwerpunktlage, Massenträgheitsmoment	<a href="#">d02963.pdf</a>
SI-17-1997	277 UL, 377 UL, 447 UL, 503 UL, 532 UL, 582 UL, 618 UL	0	0	01.11.1997	n.a.	Einführung von Widerstandszündkerzen Rotax 2-Takt UL	<a href="#">d02997.pdf</a>
SI-18-1994	912 UL	1	0	01.11.1994	n.a.	Massekabel für Elektronikmodul für ROTAX 912	<a href="#">d02737.pdf</a>
SI-18-1997	912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 914 F, 914 UL	0	5	28.08.2006	n.a.	AUFGEHOBEN - Auswahl von Motoröl und allgemeine Betriebshinweise für Rotax Motor Type 912 und 914 (Serie), ersetzt durch SI-912-016/SI-914-019 letztgültige Ausgabe	<a href="#">d03900.pdf</a>
SI-19-1994	582 UL	0	0	01.06.1994	n.a.	Kolben für ROTAX 582 UL	<a href="#">d02965.pdf</a>
SI-19-1997	618 UL	0	0	01.12.1997	n.a.	Ausführung ohne Ansaugdämpfer 618 UL	<a href="#">d02998.pdf</a>
SI-20-1994	912 A, 912 UL	0	3	01.10.1996	n.a.	Ölsystem für ROTAX 912	<a href="#">d02966.pdf</a>

INFO	Motor Type	Ausg.	Rev.	Datum	P/N	Titel	DOWNLOAD
SI-20-1997	277 UL, 377 UL, 447 UL, 503 UL, 532 UL, 582 UL, 618 UL, 912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 914 F, 914 UL	0	0	01.11.1997	n.a.	Neue Flydatkonfiguration für Rotax UL und Flug Motoren	<a href="#">d02999.pdf</a>
SI-21-1994	912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS	0	0	01.07.1994	n.a.	AUFGEHOBEN - Vergaserbefestigung ROTAX 912, ersetzt durch SB-912-030/SB-914-019 (+UL), letztgültige Ausgabe	<a href="#">d03402.pdf</a>
SI-21-1997	912 A, 912 F, 912 UL, 914 F, 914 UL	0	1	01.11.1998	n.a.	Einführung des Einhakenringes bei ROTAX 912 und 914 Serie	<a href="#">d02780.pdf</a>
SI-22-1994	277 UL, 377 UL, 447 UL, 462 UL, 503 UL, 508 UL, 532 UL, 582 UL, 618 UL	0	0	01.12.1994	n.a.	UL Ersatzteilkurbelwellen	<a href="#">d02967.pdf</a>
SI-22-1997	912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 914 F, 914 UL	0	0	01.11.1997	n.a.	Druckölleitung für Verstellregler 912/914	<a href="#">d02781.pdf</a>
SI-25-1994	912 UL	0	0	01.11.1994		Sicherstellung der Masseverbindung zwischen Entstörbox Teile-Nr. 996 611 und Motor	<a href="#">d02738.pdf</a>

INFO	Motor Type	Ausg.	Rev.	Datum	P/N	Titel	DOWNLOAD
SI-25-1997	912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 914 F, 914 UL	0	11	18.07.2007	n.a.	AUFGEHOBEN - Laufende Modifikationen bei Rotax Motor Type 912 und 914 (Serie), ersetzt durch SI-912-020/SI-914-022, letztgültige Ausgabe	<a href="#">d04294.pdf</a>
SI-26-1994	912 UL	0	0	01.11.1994	n.a.	TBO für ROTAX Motor Type 912 UL Serie	<a href="#">d02739.pdf</a>
SI-26-1997	912 UL, 914 UL	0	0	01.09.1998	n.a.	Anhang zu Wartungshandbuch bezüglich des Propellergetriebes ohne Rutschkupplung	<a href="#">d02782.pdf</a>
SI-27-1994	912 UL	0	0	01.11.1994	n.a.	Sonderkontrolle zur TBO-Erhöhung für Rotax Motor Type 912 UL-Serie	<a href="#">d02740.pdf</a>
SI-27-1997	912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 914 F, 914 UL	0	1	17.07.2012	n.a.	AUFGEHOBEN - Ölstandskontrolle bei ROTAX Motor Type 912 und 914 (Serie), ersetzt durch relevantes Wartungshandbuch, letztgültige Ausgabe	<a href="#">d05188.pdf</a>
SI-2ST-001	582 UL, 618 UL	0	0	01.04.1999	n.a.	Einbauhinweise für die neue Kolbenausführung 582 UL mit Einhakenringnut	<a href="#">d00518.pdf</a>
SI-2ST-002	582 UL, 618 UL	0	0	01.05.2000	n.a.	Änderung der Auspuffdichtung bei Motor Type 582 UL Mod. 90/99 und Type 618 UL	<a href="#">d01133.pdf</a>
SI-2ST-003	277 UL, 377 UL, 447 UL, 462 UL, 503 UL, 508 UL, 532 UL, 582 UL, 618 UL, 912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 F, 914 UL	0	0	01.08.2001		Kontrolle des Benzindruckprüfkit TNr. 874 230 bei ROTAX Motor Type 912 und 914 (Serie) und 2-Takt UL-Flugmotoren	<a href="#">d01515.pdf</a>

INFO	Motor Type	Ausg.	Rev.	Datum	P/N	Titel	DOWNLOAD
SI-2ST-004	447 UL, 503 UL, 582 UL, 618 UL	0	1	11.07.2006		Laufende Modifikationen bei ROTAX 2-Takt UL Flugmotoren	<a href="#">d02070.pdf</a>
SI-2ST-005	582 UL	0	0	01.12.2001		Modifizierter Drehschieberdeckel für ROTAX Motor Type 582 UL (ersetzt durch SB-2ST-002)	<a href="#">d01521.pdf</a>
SI-2ST-006	447 UL, 503 UL, 582 UL, 618 UL, 912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR	0	0	22.12.2006		Luftfilter für Rotax Motor Type 912 (Serie) und 2-Takt UL Flugmotoren	<a href="#">d03877.pdf</a>
SI-2ST-007	447 UL, 503 UL, 532 UL, 582 UL, 618 UL	0	2	20.05.2008		Modifikation beim Untersetzungsgetriebe Type C und Type E für ROTAX 2-Takt UL Flugmotoren	<a href="#">d04297.pdf</a>
SI-2ST-008	447 UL, 503 UL, 582 UL, 618 UL	0	0	08.04.2009	n.a.	Auswahl von geeigneten Betriebsmittel für Rotax 2-Takt UL Flugmotoren	<a href="#">d04361.pdf</a>
SI-2ST-009	912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 F, 914 UL	0	0	09.11.2009	n.a.	Kontrolle der Vergaser für ROTAX Motor Type 912 und 914 (Serie) und 2-Takt UL Flugmotoren	<a href="#">d04511.pdf</a>

## Service Instuction 912

INFO	Motor Type	Ausg.	Rev.	Datum	P/N	Titel	DOWNLOAD
SI-912-001	912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 914 F, 914 UL	0	0	01.04.1999	n.a.	Einbau der Wasserpumpen-Gleitringdichtung und Laufrad	<a href="#">d00076.pdf</a>

INFO	Motor Type	Ausg.	Rev.	Datum	P/N	Titel	DOWNLOAD
SI-912-002	912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 914 F, 914 UL	0	0	01.06.1999	n.a.	Kontrolle des Ölsystems bei Unregelmäßigkeiten der Öldruckanzeige für Motor Type 912 und 914	<a href="#">d00552.pdf</a>
SI-912-003	912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 914 F, 914 UL	0	2	19.03.2009	n.a.	Ölleitungsanschlüsse mit UNF-Gewinden für ROTAX Motor Typen 912 und 914 (Serie)	<a href="#">d04290.pdf</a>
SI-912-004	912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 914 F, 914 UL	0	0	01.08.1999	n.a.	AUFGEHOBEN - Änderung der Vergaserstutzen bei Rotax Motor Type 912 (Serie) und Rotax Motor Type 914 (Serie), ersetzt durch SB-912-030/SB-914-019 (+UL), letztgültige Ausgabe	<a href="#">d03290.pdf</a>
SI-912-005	912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 914 F, 914 UL	0	0	01.02.2000	n.a.	Ölsystem für ROTAX Motor Type 912 (Serie) und 914 (Serie)	<a href="#">d00638.pdf</a>
SI-912-006	912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 F, 914 UL	0	1	03.02.2009		Austausch des Sprenrings im Freilaufgehäuse bei ROTAX Motor Type 912 und 914 (Serie)	<a href="#">d04407.pdf</a>

INFO	Motor Type	Ausg.	Rev.	Datum	P/N	Titel	DOWNLOAD
SI-912-007	277 UL, 377 UL, 447 UL, 462 UL, 503 UL, 508 UL, 532 UL, 582 UL, 618 UL, 912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 F, 914 UL	0	0	01.08.2001		Kontrolle des Benzindruckprüfkit TNr. 874 230 bei ROTAX Motor Type 912 und 914 (Serie) und 2-Takt UL-Flugmotoren	<a href="#">d01515.pdf</a>
SI-912-008	912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR	0	1	01.02.2002		Störung der Kraftstoffdruckanzeige bei ROTAX Motor Type 912 (Serie)	<a href="#">d01651.pdf</a>
SI-912-009	912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 F, 914 UL	0	0	01.10.2001		Einführung einer neuen Kipphebelbuchse für ROTAX Motor Type 912 und 914 (Serie)	<a href="#">d01539.pdf</a>
SI-912-010	912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 914 F, 914 UL	0	4	02.10.2012	n.a.	Ölwechsel bei Rotax Motor Type 912i, 912 und 914 (Serie)	<a href="#">d05186.pdf</a>
SI-912-011	912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 F, 914 UL	0	0	01.03.2003	n.a.	Austausch der Dichtringe an den Schraubstutzen des Ölkühlers für Rotax Motor Type 912 und 914 (Serie)	<a href="#">d01829.pdf</a>

INFO	Motor Type	Ausg.	Rev.	Datum	P/N	Titel	DOWNLOAD
SI-912-012	912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 914 F, 914 UL	0	1	01.03.2004	n.a.	Laufende Modifikationen des Bing-Gleichdruckvergaser bei ROTAX Motortype 912 und 914 (Serie)	<a href="#">d03146.pdf</a>
SI-912-013	912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 F, 914 UL	0	0	01.04.2004	n.a.	Vereinheitlichung der Zündanlage bei ROTAX Motortype 912 und 914 (Serie)	<a href="#">d03099.pdf</a>
SI-912-014	912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 F, 914 UL	0	0	01.06.2004	n.a.	Optimierung der Kolbenringposition bei ROTAX Motor Type 912 und 914 (Serie)	<a href="#">d03237.pdf</a>
SI-912-015	912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 F, 914 UL	0	0	01.06.2004		Erhöhung der Tellerfedervorspannung im Propellergetriebe bei ROTAX Motor Type 912 und 914 (Serie)	<a href="#">d03254.pdf</a>
SI-912-016	912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 F, 914 UL	0	8	16.04.2015	n.a.	Auswahl von geeigneten Betriebsmittel für Rotax Motor Type 912 i, 912 und 914 (Serie)	<a href="#">d06037.pdf</a>

INFO	Motor Type	Ausg.	Rev.	Datum	P/N	Titel	DOWNLOAD
SI-912-017	447 UL, 503 UL, 582 UL, 618 UL, 912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR	0	0	22.12.2006		Luftfilter für Rotax Motor Type 912 (Serie) und 2-Takt UL Flugmotoren	<a href="#">d03877.pdf</a>
SI-912-018	912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 F, 914 UL	0	1	02.10.2012		Entlüftung des Schmiersystems für Rotax Motor Type 912i, 912 und 914 (Serie)	<a href="#">d05198.pdf</a>
SI-912-019	912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 F, 914 UL	0	3	13.06.2014		Ölundichtheiten im Fußbereich der Zylinder bei Rotax Motor Type 912i, 912 und 914 (Serie)	<a href="#">d05796.pdf</a>
SI-912-020	912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 F, 914 UL	0	8	19.12.2014	n.a.	Laufende Modifikationen bei ROTAX Motor Type 912 und 914 (Serie)	<a href="#">d05600.pdf</a>
SI-912-021	912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 F, 914 UL	0	0	09.11.2009	n.a.	Kontrolle der Vergaser für ROTAX Motor Type 912 und 914 (Serie) und 2-Takt UL Flugmotoren	<a href="#">d04511.pdf</a>

INFO	Motor Type	Ausg.	Rev.	Datum	P/N	Titel	DOWNLOAD
SI-912-022	912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR	0	0	20.01.2014		Aufhebung des 5-Jahres Wechselintervalls der Kraftstoffleitungen (Teflonschläuche) für ROTAX Motor Type 912 (Serie)	<a href="#">d05852.pdf</a>
SI-912-023	912 A, 912 F, 912 S, 914 F	0	0	04.11.2015		Einführung eines Kühler Nachrüstsatzes TNr. 881535 für den neuen Kühler TNr. 997083 bei ROTAX Motor Type 912 i, 912 und 914 (Serie)	<a href="#">d06195.pdf</a>
SI-912-025	912 i, 912, 914	0	0	31.12.2016		Change of Tightening Torque Procedure for the Installation of Cylinder Heads on ROTAX Engine Type 912 i, 912 and 914 Series	<a href="#">d06347.pdf</a>

## Service Instuction 912i

INFO	Motor Type	Ausg.	Rev.	Datum	P/N	Titel	DOWNLOAD
SI-912i-001	912 iS	0	3	16.04.2015	n.a.	Auswahl von geeigneten Betriebsmittel für Rotax Motor Type 912 i, 912 und 914 (Serie)	<a href="#">d06037.pdf</a>
SI-912i-002	912 iS, 912 iS Sport, 912 iSc Sport	0	1	13.06.2014		B.U.D.S. Aircraft Installationshinweise für ROTAX Motor Type 912 i Serie	<a href="#">d05792.pdf</a>
SI-912i-003	912 iS, 912 iS Sport, 912 iSc Sport	0	4	13.06.2014		B.U.D.S. Aircraft Update für ROTAX Motor Type 912 i Serie	<a href="#">d05794.pdf</a>
SI-912i-004	912 iS	0	0	02.10.2012		Entlüftung des Schmiersystems für Rotax Motor Type 912i Serie	<a href="#">d05198.pdf</a>
SI-912i-005	912 iS	0	0	02.10.2012	n.a.	Ölwechsel für Rotax Motor Type 912i, 912 and 914 (Serie)	<a href="#">d05186.pdf</a>
SI-912i-006	912 iS, 912 iS Sport, 912 iSc Sport	0	1	13.06.2014		Ölundichtheiten im Fußbereich der Zylinder bei Rotax Motor Type 912i, 912 und 914 (Serie)	<a href="#">d05796.pdf</a>
SI-912i-007	912 iS, 912 iS Sport, 912 iSc Sport	0	0	04.11.2015		Einführung eines Kühler Nachrüstsatzes TNr. 881535 für den neuen Kühler TNr. 997083 bei ROTAX Motor Type 912 i, 912 und 914 (Serie)	<a href="#">d06195.pdf</a>
SI-912i-010	912 i, 912, 914	0	0	31.12.2016		Change of Tightening Torque Procedure for the Installation of Cylinder Heads on ROTAX Engine Type 912 i, 912 and 914 Series	<a href="#">d06347.pdf</a>

## Service Instuction 914

INFO	Motor Type	Ausg.	Rev.	Datum	P/N	Titel	DOWNLOAD
SI-914-001	912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 914 F, 914 UL	0	0	01.04.1999	n.a.	Einbau der Wasserpumpen- Gleitringdichtung und Laufrad	<a href="#">d00076.pdf</a>
SI-914-002	914 F, 914 UL	0	0	01.04.1999	n.a.	Optimierung der Gemischverteilung	<a href="#">d00441.pdf</a>
SI-914-003	914 F, 914 UL	0	1	15.04.2008	n.a.	Kontrolle und Schmierung der Wastegate für ROTAX Motor Type 914 (Serie)	<a href="#">d02589.pdf</a>
SI-914-004	912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 914 F, 914 UL	0	0	01.06.1999	n.a.	Kontrolle des Ölsystems bei Unregelmäßigkeiten der Öldruckanzeige für Motor Type 912 und 914	<a href="#">d00552.pdf</a>
SI-914-005	912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 914 F, 914 UL	0	2	19.03.2009	n.a.	Ölleitungsanschlüsse mit UNF- Gewinden für ROTAX Motor Typen 912 und 914 (Serie)	<a href="#">d04290.pdf</a>
SI-914-006	912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 914 F, 914 UL	0	0	01.08.1999	n.a.	AUFGEHOBEN - Änderung der Vergaserstutzen bei Rotax Motor Type 912 (Serie) und Rotax Motor Type 914 (Serie), ersetzt durch SB-912-030/SB-914-019 (+UL), letztgültige Ausgabe	<a href="#">d03290.pdf</a>
SI-914-007	912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 914 F, 914 UL	0	0	01.02.2000	n.a.	Ölsystem für ROTAX Motor Type 912 (Serie) und 914 (Serie)	<a href="#">d00638.pdf</a>
SI-914-008	912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 F, 914 UL	0	1	03.02.2009		Austausch des Sprenglings im Freilaufgehäuse bei ROTAX Motor Type 912 und 914 (Serie)	<a href="#">d04407.pdf</a>

INFO	Motor Type	Ausg.	Rev.	Datum	P/N	Titel	DOWNLOAD	
SI-914-009	277 UL, 377 UL, 447 UL, 462 UL, 503 UL, 508 UL, 532 UL, 582 UL, 618 UL, 912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 F, 914 UL	0	0	01.08.2001			Kontrolle des Benzindruckprüfkit TNr. 874 230 bei ROTAX Motor Type 912 und 914 (Serie) und 2-Takt UL-Flugmotoren	<a href="#">d01515.pdf</a>
SI-914-010	912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 F, 914 UL	0	0	01.10.2001			Einführung einer neuen Kipphebelbuchse für ROTAX Motor Type 912 und 914 (Serie)	<a href="#">d01539.pdf</a>
SI-914-011	912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 914 F, 914 UL	0	4	02.10.2012	n.a.		Ölwechsel bei Rotax Motor Type 912i, 912 und 914 (Serie)	<a href="#">d05186.pdf</a>
SI-914-012	912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 F, 914 UL	0	0	01.03.2003	n.a.		Austausch der Dichtringe an den Schraubstutzen des Ölkühlers für Rotax Motor Type 912 und 914 (Serie)	<a href="#">d01829.pdf</a>
SI-914-013	914 F, 914 UL	0	0	01.04.2003			Einführung eines neuen Ansaugluftverteilers für Rotax Motor Type 914 (Serie)	<a href="#">d01774.pdf</a>
SI-914-014	912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 914 F, 914 UL	0	1	01.03.2004	n.a.		Laufende Modifikationen des Bing-Gleichdruckvergaser bei ROTAX Motortype 912 und 914 (Serie)	<a href="#">d03146.pdf</a>

INFO	Motor Type	Ausg.	Rev.	Datum	P/N	Titel	DOWNLOAD
SI-914-015	914 F, 914 UL	0	0	01.12.2003		Einführung eines neuen Ansaugluftverteilers TNr. 667167 für Rotax Motor Type 914 (Serie)	<a href="#">d03154.pdf</a>
SI-914-016	912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 F, 914 UL	0	0	01.04.2004	n.a.	Vereinheitlichung der Zündanlage bei ROTAX Motortype 912 und 914 (Serie)	<a href="#">d03099.pdf</a>
SI-914-017	912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 F, 914 UL	0	0	01.06.2004	n.a.	Optimierung der Kolbenringposition bei ROTAX Motor Type 912 und 914 (Serie)	<a href="#">d03237.pdf</a>
SI-914-018	912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 F, 914 UL	0	0	01.06.2004		Erhöhung der Tellerfedervorspannung im Propellergetriebe bei ROTAX Motor Type 912 und 914 (Serie)	<a href="#">d03254.pdf</a>
SI-914-019	912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 F, 914 UL	0	8	16.04.2015	n.a.	Auswahl von geeigneten Betriebsmittel für Rotax Motor Type 912 i, 912 und 914 (Serie)	<a href="#">d06037.pdf</a>
SI-914-020	912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 F, 914 UL	0	1	02.10.2012		Entlüftung des Schmiersystems für Rotax Motor Type 912i, 912 und 914 (Serie)	<a href="#">d05198.pdf</a>

INFO	Motor Type	Ausg.	Rev.	Datum	P/N	Titel	DOWNLOAD
SI-914-021	912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 F, 914 UL	0	3	13.06.2014		Ölundichtheiten im Fußbereich der Zylinder bei Rotax Motor Type 912i, 912 und 914 (Serie)	<a href="#">d05796.pdf</a>
SI-914-022	912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 F, 914 UL	0	8	19.12.2014	n.a.	Laufende Modifikationen bei ROTAX Motor Type 912 und 914 (Serie)	<a href="#">d05600.pdf</a>
SI-914-023	912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 F, 914 UL	0	0	09.11.2009	n.a.	Kontrolle der Vergaser für ROTAX Motor Type 912 und 914 (Serie) und 2-Takt UL Flugmotoren	<a href="#">d04511.pdf</a>
SI-914-024	912 A, 912 F, 912 S, 914 F	0	0	04.11.2015		Einführung eines Kühler Nachrüstsatzes TNr. 881535 für den neuen Kühler TNr. 997083 bei ROTAX Motor Type 912 i, 912 und 914 (Serie)	<a href="#">d06195.pdf</a>
SI-914-026	912 i, 912, 914	0	0	31.12.2016		Change of Tightening Torque Procedure for the Installation of Cylinder Heads on ROTAX Engine Type 912 i, 912 and 914 Series	<a href="#">d06347.pdf</a>

## Service Letter 2ST

INFO	Motor Type	Ausg.	Rev.	Datum	P/N	Titel	DOWNLOAD
SL-2ST-001	277 UL, 377 UL, 447 UL, 462 UL, 463, 501, 503 UL, 505, 505 A, 508 UL, 532 UL, 535 A, 535 B, 535 C, 582 UL, 618 UL, 912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 914 F, 914 UL	0	1	01.07.1999	n.a.	Änderung der Bez. von Tech. Mitteilungen und Service Informationen entspr. der neuen ROTAX Norm für ROTAX 2-Takt UL-Flugmotoren, ROTAX 912 (Serie) und 914 (Serie)	<a href="#">d00701.pdf</a>
SL-2ST-002	277 UL, 377 UL, 447 UL, 462 UL, 501, 503 UL, 505, 505 A, 532 UL, 535 A, 535 B, 535 C, 582 UL, 618 UL	0	1	12.01.2005	n.a.	Dokumentationen für ROTAX 2-Takt UL Motoren und zertifizierte 2-Takt Flugmotoren	<a href="#">d03296.pdf</a>

INFO	Motor Type	Ausg.	Rev.	Datum	P/N	Titel	DOWNLOAD
SL-2ST-003	185, 275, 277 UL, 377 UL, 447 UL, 462 UL, 463, 501, 503 UL, 505, 505 A, 508 UL, 532 UL, 535 A, 535 B, 535 C, 582 UL, 618 UL, 912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 914 F, 914 UL	0	2	01.07.2000	n.a.	AUFGEHOBEN - Dokumentationsübersicht für ROTAX 2-Takt UL-Flugmotoren und ROTAX 912 / 914 Serie - ersetzt durch SB-2ST-000/SB-912-000/SB-914-000, letztgültige Ausgabe	<a href="#">d03055.pdf</a>
SL-2ST-004	377 UL, 447 UL, 462 UL, 501, 503 UL, 505, 505 A, 532 UL, 535 A, 535 B, 535 C, 582 UL, 618 UL, 912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 914 F, 914 UL	0	0	01.12.1999	n.a.	Layoutänderungen für: Alert Service Bulletin (ASB), Service Bulletins (SB), Service Instructions (SI) und Service Letters (SL)	<a href="#">d00869.pdf</a>
SL-2ST-005	447 UL, 503 UL, 582 UL, 618 UL	0	0	01.07.2001	n.a.	Laufende Modifikationen an den Vergasern für ROTAX 2-Takt UL Flugmotoren	<a href="#">d01176.pdf</a>

INFO	Motor Type	Ausg.	Rev.	Datum	P/N	Titel	DOWNLOAD
SL-2ST-006	447 UL, 503 UL, 582 UL, 912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 F, 914 UL	0	3	07.07.2016	n.a.	Garantiebedingungen für ROTAX Motoren Type 912 und 914 (Serie) und 2-Takt Flugmotoren	<a href="#">d06354.pdf</a>
SL-2ST-007	377 UL, 447 UL, 462 UL, 463, 503 UL, 505, 582 UL, 618 UL, 912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 F, 914 UL	0		20.06.2016		Auflistung der als gestohlen gemeldeten ROTAX Motoren Type 912 und 914 (Serie) und 2-Takt Flugmotoren	<a href="#">d06329.pdf</a>
SL-2ST-008	912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 F, 914 UL	0	5	01.09.2014		Unzulässige Modifikationen bzw. Verwendung von nicht von ROTAX freigegebenen Motorkomponenten oder Anbauteilen bei ROTAX Flugmotoren	<a href="#">d05970.pdf</a>

INFO	Motor Type	Ausg.	Rev.	Datum	P/N	Titel	DOWNLOAD
SL-2ST-009	447 UL, 503 UL, 582 UL, 618 UL, 912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 F, 914 UL	0	1	08.03.2012		Begriffsbestimmung für Bodenberührung bzw. ungewollten Propellerstillstand für ROTAX Motor Type 912 i, 912 und 914 (Serie) und 2-Takt UL Flugmotoren	<a href="#">d05177.pdf</a>
SL-2ST-010	all engines	0	0	08.09.2016		Language Standardization in Technical Documentation for ROTAX Aircraft Engines	<a href="#">SL-912-018.pdf</a>

## Service Letter 912

INFO	Motor Type	Ausg.	Rev.	Datum	P/N	Titel	DOWNLOAD
SL-912-001	277 UL, 377 UL, 447 UL, 462 UL, 463, 501, 503 UL, 505, 505 A, 508 UL, 532 UL, 535 A, 535 B, 535 C, 582 UL, 618 UL, 912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 914 F, 914 UL	0	1	01.07.1999	n.a.	Änderung der Bez. von Tech. Mitteilungen und Service Informationen entspr. der neuen ROTAX Norm für ROTAX 2-Takt UL-Flugmotoren, ROTAX 912 (Serie) und 914 (Serie)	<a href="#">d00701.pdf</a>

INFO	Motor Type	Ausg.	Rev.	Datum	P/N	Titel	DOWNLOAD
SL-912-002	912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 914 F, 914 UL	0	2	28.05.2010	n.a.	Vereinheitlichung der Kurbelwelle/Kolbenbolzen und des Getriebes für ROTAX Motor Type 912/914 (Serie)	<a href="#">d04707.pdf</a>
SL-912-003	185, 275, 277 UL, 377 UL, 447 UL, 462 UL, 463, 501, 503 UL, 505, 505 A, 508 UL, 532 UL, 535 A, 535 B, 535 C, 582 UL, 618 UL, 912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 914 F, 914 UL	0	2	01.07.2000	n.a.	AUFGEHOBEN - Dokumentationsübersicht für ROTAX 2-Takt UL-Flugmotoren und ROTAX 912 / 914 Serie - ersetzt durch SB-2ST-000/SB-912-000/SB-914-000, letztgültige Ausgabe	<a href="#">d03055.pdf</a>
SL-912-004	912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 914 F, 914 UL	0	2	15.04.2008	n.a.	Dokumentation für ROTAX Motor Type 912 und 914 (Serie)	<a href="#">d04292.pdf</a>

INFO	Motor Type	Ausg.	Rev.	Datum	P/N	Titel	DOWNLOAD
SL-912-005	377 UL, 447 UL, 462 UL, 501, 503 UL, 505, 505 A, 532 UL, 535 A, 535 B, 535 C, 582 UL, 618 UL, 912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 914 F, 914 UL	0	0	01.12.1999	n.a.	Layoutänderungen für: Alert Service Bulletin (ASB), Service Bulletins (SB), Service Instructions (SI) und Service Letters (SL)	<a href="#">d00869.pdf</a>
SL-912-006	912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 914 F, 914 UL	0	1	23.07.2014	n.a.	Verwendung von Kolben Nachbausätzen in Rotax Motoren Type 914 und 912 (Serie)	<a href="#">d05722.pdf</a>
SL-912-007	912 ULSFR	0	1	15.03.2011		ROTAX Motor Type 912 ULSFR - Ausführung Frankreich	<a href="#">d04989.pdf</a>
SL-912-008	912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS	0	0	20.07.2000		AUFGEHOBEN - Betriebs- und Wartungshandbuch für ROTAX 912 Serie - ersetzt durch SB-2ST-000/SB-912-000/SB-914-000, letztgültige Ausgabe	<a href="#">d03057.pdf</a>
SL-912-009	912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 F, 914 UL	0	1	01.12.2003	n.a.	AUFGEHOBEN - Kühlmittel für Rotax Motor Type 914 und 912 (Serie), ersetzt durch SB-912-043/SB-914-029, letztgültige Ausgabe	<a href="#">d03183.pdf</a>
SL-912-010	912 S, 912 ULS, 912 ULSFR	0	0	01.02.2003		Ermittlung abnormaler Vibrationen an Luftfahrzeugen mit Rotax Motor Type 912 S/ULS/ULSFR	<a href="#">d01653.pdf</a>

INFO	Motor Type	Ausg.	Rev.	Datum	P/N	Titel	DOWNLOAD
SL-912-011	912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 F, 914 UL	0	1	02.10.2012	n.a.	Verwendung eines Ölthermostats für Rotax Motor Type 912i, 912 und 914 (Serie)	<a href="#">d05100.pdf</a>
SL-912-012	447 UL, 503 UL, 582 UL, 912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 F, 914 UL	0	3	07.07.2016	n.a.	Garantiebedingungen für ROTAX Motoren Type 912 und 914 (Serie) und 2-Takt Flugmotoren	<a href="#">d06354.pdf</a>
SL-912-013	377 UL, 447 UL, 462 UL, 463, 503 UL, 505, 582 UL, 618 UL, 912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 F, 914 UL	0	9	22.06.2016		Auflistung der als gestohlen gemeldeten ROTAX Motoren Type 912 und 914 (Serie) und 2-Takt Flugmotoren	<a href="#">d06329.pdf</a>
SL-912-014	912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 F, 914 UL	0	5	01.09.2014		Unzulässige Modifikationen bzw. Verwendung von nicht von ROTAX freigegebenen Motorkomponenten oder Anbauteilen bei ROTAX Flugmotoren	<a href="#">d05970.pdf</a>

INFO	Motor Type	Ausg.	Rev.	Datum	P/N	Titel	DOWNLOAD
SL-912-015	447 UL, 503 UL, 582 UL, 618 UL, 912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 F, 914 UL	0	1	08.03.2012		Begriffsbestimmung für Bodenberührung bzw. ungewollten Propellerstillstand für ROTAX Motor Type 912 i, 912 und 914 (Serie) und 2-Takt UL Flugmotoren	<a href="#">d05177.pdf</a>
SL-912-016	912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 F, 914 UL	0	0	28.07.2009	n.a.	Wichtige Informationen zu Motorbetrieb, Leistung und Ansaugladedruck für Rotax Motor Type 914 und 912 (Serie)	<a href="#">d04644.pdf</a>
SL-912-016	912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 914 F, 914 UL	0	1	30.12.2016	n.a.	Essential information regarding engine behavior, performance and manifold pressure data for ROTAX Engine Type 912 and 914 (Series)	<a href="#">d06356.pdf</a>
SL-912-017	912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 F, 914 UL	0	1	07.07.2016		Bedingungen zur beschränkten Anschlussgarantie für ROTAX Motoren Type 912/914 Serie und 912 i Serie	<a href="#">d06350.pdf</a>
SL-912-018	all engines	0	0	08.09.2016		Language Standardization in Technical Documentation for ROTAX Aircraft Engines	<a href="#">SL-912-018.pdf</a>

## Service Letter 912 i

INFO	Motor Type	Ausg.	Rev.	Datum	P/N	Titel	DOWNLOAD
SL-912i-001	912 iS	0	0	08.03.2012		Begriffsbestimmung für Bodenberührung bzw. ungewollten Propellerstillstand für ROTAX Motor Type 912 und 914 (Serie) und 2-Takt UL Flugmotoren	<a href="#">d05177.pdf</a>
SL-912i-002	912 iS	0	0	02.10.2012	n.a.	Verwendung eines Ölthermostats für Rotax Motor Type 912i, 912 und 914 (Serie)	<a href="#">d05100.pdf</a>
SL-912i-003	912 iS, 912 iS Sport, 912 iSc Sport	0	2	07.07.2016		Garantiebedingungen für ROTAX 912 i Serie	<a href="#">d06352.pdf</a>
SL-912i-004	912 iS	0	1	07.07.2016		Bedingungen zur beschränkten Anschlussgarantie für ROTAX Motoren Type 912/914 Serie und 912 i Serie	<a href="#">d06350.pdf</a>
SL-912i-005	912 iS, 912 iS Sport, 912 iSc Sport	0	1	01.09.2014		Unzulässige Modifikationen bzw. Verwendung von nicht von ROTAX freigegebenen Motorkomponenten oder Anbauteilen bei ROTAX Flugmotoren	<a href="#">d05970.pdf</a>
SL-912i-006	912 iS, 912 iS Sport, 912 iSc Sport	0	0	23.07.2014		Verwendung von Kolben Nachbausätzen in Rotax Motoren Type 914 und 912 (Serie)	<a href="#">d05722.pdf</a>
SL-912i-007	all engines	0	0	08.09.2016		Language Standardization in Technical Documentation for ROTAX Aircraft Engines	<a href="#">SL-912-018.pdf</a>

## Service Letter 914

INFO	Motor Type	Ausg.	Rev.	Datum	P/N	Titel	DOWNLOAD
SL-914-001	277 UL, 377 UL, 447 UL, 462 UL, 463, 501, 503 UL, 505, 505 A, 508 UL, 532 UL, 535 A, 535 B, 535 C, 582 UL, 618 UL, 912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 914 F, 914 UL	0	1	01.07.1999	n.a.	Änderung der Bez. von Tech. Mitteilungen und Service Informationen entspr. der neuen ROTAX Norm für ROTAX 2-Takt UL-Flugmotoren, ROTAX 912 (Serie) und 914 (Serie)	<a href="#">d00701.pdf</a>
SL-914-002	912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 914 F, 914 UL	0	2	28.05.2010	n.a.	Vereinheitlichung der Kurbelwelle/Kolbenbolzen und des Getriebes für ROTAX Motor Type 912/914 (Serie)	<a href="#">d04707.pdf</a>

INFO	Motor Type	Ausg.	Rev.	Datum	P/N	Titel	DOWNLOAD
SL-914-003	185, 275, 277 UL, 377 UL, 447 UL, 462 UL, 463, 501, 503 UL, 505, 505 A, 508 UL, 532 UL, 535 A, 535 B, 535 C, 582 UL, 618 UL, 912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 914 F, 914 UL	0	2	01.07.2000	n.a.	AUFGEHOBEN - Dokumentationsübersicht für ROTAX 2-Takt UL-Flugmotoren und ROTAX 912 / 914 Serie - ersetzt durch SB-2ST-000/SB-912-000/SB-914-000, letztgültige Ausgabe	<a href="#">d03055.pdf</a>
SL-914-004	912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 914 F, 914 UL	0	2	15.04.2008	n.a.	Dokumentation für ROTAX Motor Type 912 und 914 (Serie)	<a href="#">d04292.pdf</a>
SL-914-005	377 UL, 447 UL, 462 UL, 501, 503 UL, 505, 505 A, 532 UL, 535 A, 535 B, 535 C, 582 UL, 618 UL, 912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 914 F, 914 UL	0	0	01.12.1999	n.a.	Layoutänderungen für: Alert Service Bulletin (ASB), Service Bulletins (SB), Service Instructions (SI) und Service Letters (SL)	<a href="#">d00869.pdf</a>

INFO	Motor Type	Ausg.	Rev.	Datum	P/N	Titel	DOWNLOAD
SL-914-006	912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 914 F, 914 UL	0	1	23.07.2014	n.a.	Verwendung von Kolben Nachbausätzen in Rotax Motoren Type 914 und 912 (Serie)	<a href="#">d05722.pdf</a>
SL-914-007	914 F, 914 UL	0	0	01.07.2000		AUFGEHOBEN - Betriebs- und Wartungshandbuch für ROTAX 914 Serie - ersetzt durch SB-2ST-000/SB-912-000/SB-914-000, letztgültige Ausgabe	<a href="#">d03059.pdf</a>
SL-914-008	912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 F, 914 UL	0	1	01.12.2003	n.a.	AUFGEHOBEN - Kühlmittel für Rotax Motor Type 914 und 912 (Serie), ersetzt durch SB-912-043/SB-914-029, letztgültige Ausgabe	<a href="#">d03183.pdf</a>
SL-914-009	912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 F, 914 UL	0	1	02.10.2012	n.a.	Verwendung eines Ölthermostats für Rotax Motor Type 912i, 912 und 914 (Serie)	<a href="#">d05100.pdf</a>
SL-914-010	447 UL, 503 UL, 582 UL, 912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 F, 914 UL	0	3	07.07.2016	n.a.	Garantiebedingungen für ROTAX Motoren Type 912 und 914 (Serie) und 2-Takt Flugmotoren	<a href="#">d06354.pdf</a>

INFO	Motor Type	Ausg.	Rev.	Datum	P/N	Titel	DOWNLOAD
SL-914-011	377 UL, 447 UL, 462 UL, 463, 503 UL, 505, 582 UL, 618 UL, 912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 F, 914 UL	0		20.06.2016		Auflistung der als gestohlen gemeldeten ROTAX Motoren Type 912 und 914 (Serie) und 2-Takt Flugmotoren	<a href="#">d06329.pdf</a>
SL-914-012	912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 F, 914 UL	0	5	01.09.2014		Unzulässige Modifikationen bzw. Verwendung von nicht von ROTAX freigegebenen Motorkomponenten oder Anbauteilen bei ROTAX Flugmotoren	<a href="#">d05970.pdf</a>
SL-914-013	447 UL, 503 UL, 582 UL, 618 UL, 912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 F, 914 UL	0	1	08.03.2012		Begriffsbestimmung für Bodenberührung bzw. ungewollten Propellerstillstand für ROTAX Motor Type 912 i, 912 und 914 (Serie) und 2-Takt UL Flugmotoren	<a href="#">d05177.pdf</a>
SL-914-014</s	912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 F, 914 UL	0	0	28.07.2009	n.a.	Wichtige Informationen zu Motorbetrieb, Leistung und Ansaugladedruck für Rotax Motor Type 914 und 912 (Serie)	<a href="#">d04644.pdf</a>

INFO	Motor Type	Ausg.	Rev.	Datum	P/N	Titel	DOWNLOAD
SL-914-014	912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 914 F, 914 UL	0	1	30.12.2016	n.a.	Essential information regarding engine behavior, performance and manifold pressure data for ROTAX Engine Type 912 and 914 (Series)	<a href="#">d06356.pdf</a>
SL-914-015	912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 F, 914 UL	0	1	07.07.2016		Bedingungen zur beschränkten Anschlussgarantie für ROTAX Motoren Type 912/914 Serie und 912 i Serie	<a href="#">d06350.pdf</a>
SL-914-016	all engines	0	0	08.09.2016		Language Standardization in Technical Documentation for ROTAX Aircraft Engines	<a href="#">SL-912-018.pdf</a>

From:  
<https://kleinjung.de/rotax/> -

Permanent link:  
[https://kleinjung.de/rotax/doku.php?id=technische\\_mitteilungen](https://kleinjung.de/rotax/doku.php?id=technische_mitteilungen)

Last update: **28.11. 2023 19:18**

