



# SERVICE LETTER

## LAYOUTÄNDERUNGEN FÜR: ALERT SERVICE BULLETIN (ASB), SERVICE BULLETINS (SB), SERVICE INSTRUCTIONS (SI) UND SERVICE LETTERS (SL)

SL-912-005

SL-914-005

SL-2ST-004

### Wiederkehrende Symbole

Bitte beachten Sie die folgenden Symbole, die Sie durch dieses Dokument begleiten:

- ▲ **WARNUNG:** Warnhinweise und Maßnahmen, deren Nichtbeachtung zu Verletzungen oder Tod für den Betreiber oder andere, dritte Personen führen können.
- **ACHTUNG:** Besondere Hinweise und Vorsichtsmaßnahmen, deren Nichtbeachtung zu Beschädigungen des Motors und zum Gewährleistungsausschluß führen können.
- ◆ **HINWEIS:** Besondere Hinweise zur besseren Handhabung.

### 1) Planungsangaben

#### 1.1) **Betreff**

Alle Motoren der Type:

2-Takt UL-Flugmotoren	..... (Serie/Vorserie)	912 .....	(Serie/Vorserie)
2-Takt zertifizierte-Flugmotoren ..	(Serie/Vorserie)	914 .....	(Serie/Vorserie)

#### 1.2) **Zusätzlich zu berücksichtigende ASB/SB/SI und SL**

Zusätzlich zu diesem Letter sind die folgenden Service Letter zu berücksichtigen:

- SL-2ST-002 Dokumentation für ROTAX<sup>®</sup> 2-Takt UL u. zertifizierte 2-Takt Flugmotoren (letztgültige Ausgabe)
- SL-912-004 Dokumentation für ROTAX<sup>®</sup> 912 Serie (letztgültige Ausgabe)
- SL-914-004 Dokumentation für ROTAX<sup>®</sup> 914 Serie (letztgültige Ausgabe)

#### 1.3) **Anlaß**

- Die Aufteilung der technischen Dokumentation (siehe dazu Dokumentation gemäß Punkt 1.2) hat sich als sehr zufriedenstellend erwiesen. Aufgrund des hohen Detaillierungsgrades und des großzügig gewählten Formates kam es zwangsläufig zum Anstieg des Dokumentationsumfanges.  
Um etwaigen Kundenwünschen gerecht zu werden, wurde das Layout komprimiert, aber der Detaillierungsgrad nicht verändert.

◆ **HINWEIS:** Sämtliche zukünftige Dokumentationen werden im neuen Layout publiziert.

- Aufgrund nationaler Regelung ist bei SB eine Trennung von zertifizierten und UL Motoren notwendig.  
Da der technische Inhalt für zertifizierte und UL Motoren gleich ist, werden zukünftig SB folgendermaßen ausgegeben:

#### **SB für zertifizierte Motoren**

Ausgabe im neuen/optimiertem Format (keine zusätzlichen Änderungen).

#### **SB für UL Motoren**

- SB wird als eigenes Dokument publiziert.
- Der Dokumentbezeichnung wird ein Kürzel „UL“ nachgesetzt, z.B.:  
zertifizierte Motoren     ® SB-912-000  
UL Motoren                 ® SB-912-000 UL
- Unter Punkt 1.1 werden die betroffenen UL Motoren angeführt.
- Ab Punkt 1.2 wird auf das zertifizierte SB verwiesen, da Planungsangaben, Materialinformation usw. identisch sind.

◆ **HINWEIS:** Mögliche Abweichungen werden separat ausgewiesen.

- Sollte bei einem SB nur UL Motoren betroffen sein, so wird selbstverständlich ein vollständiges SB nur für UL Motoren publiziert.

698006

**1.4) Gegenstand**

Layoutänderungen für ASB/SB/SI und SL.

**1.5) Fristen**

EMPFOHLEN

▲ WARNUNG: Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Motor- und Personenschaden oder Tod führen!