



SERVICE BULLETIN

VERWENDUNG EINES LÄRMREDUZIERTEN AUSPUFFTOPFES FÜR ROTAX® MOTOR TYPE 914 UL (SERIE) SB-914-006UL

OPTIONAL

Wiederkehrende Symbole

Bitte beachten Sie die folgenden Symbole, die Sie durch dieses Dokument begleiten:

- ▲ **WARNUNG:** Warnhinweise und Maßnahmen, deren Nichtbeachtung zu Verletzungen oder Tod für den Betreiber oder andere, dritte Personen führen können.
- **ACHTUNG:** Besondere Hinweise und Vorsichtsmaßnahmen, deren Nichtbeachtung zu Beschädigungen des Motors und zum Gewährleistungsausschluß führen können.
- ◆ **HINWEIS:** Besondere Hinweise zur besseren Handhabung.

1) Planungsangaben

1.1) **Betreff**

Alle Motoren der Type:

- 914 UL (Serie) ab S/N 4,417.501 bis S/N 4,418.268
- V914 Vorserie

sofern diese mit dem Original ROTAX® Auspufftopf TNr. 979402 ausgestattet werden sollen. Bei Modifikationen dieser Art ist der Luftfahrzeughersteller zu kontaktieren.

Bei Motoren nach dieser S/N ist der Auspufftopf TNr. 979402 bereits serienmäßig verbaut.

Zur Durchführung und Erfüllung dieses Service Bulletins siehe dazu

Service Bulletin SB-914-006, letztgültige Ausgabe Kapitel 1.2 fortführend.

- ◆ **HINWEIS:** Punkt 1.6) Genehmigung: Ist für Motoren der UL (Serie) nicht erforderlich.
Punkt 3) Durchführung: Zusätzlich kann die Durchführung von Personen mit entsprechender typenspezifischer Schulung erfolgen.