

SERVICE LETTER

ROTAX® MOTOR TYPE 912 ULSFR - AUSFÜHRUNG FRANKREICH SL-912-007 R1

Wiederkehrende Symbole

Bitte beachten Sie die folgenden Symbole, die Sie durch dieses Dokument begleiten:

- ▲ **WARNUNG:** Warnhinweise und Maßnahmen, deren Nichtbeachtung zu Verletzungen oder Tod für den Betreiber oder andere, dritte Personen führen können.
 - **ACHTUNG:** Besondere Hinweise und Vorsichtsmaßnahmen, deren Nichtbeachtung zu Beschädigungen des Motors und zum Gewährleistungsausschluß führen können.
 - ◆ **HINWEIS:** Besondere Hinweise zur besseren Handhabung.
- | || Änderungen im Text und in Grafiken sind an der Änderungslinie oder Doppellinie am Rand des Satzspiegels ersichtlich.

1) Planungsangaben

1.1) **Betreff**

Alle Motoren der Type:

912 ULSFR (nicht zertifiziert) ab S/N 4,429.501 (Serienbeginn) bis 6,778.108 (Serienende)

◆ **HINWEIS:** Für diese Motoren wurde ein eigener Nummernkreis, beginnend mit S/N 4,429.501 festgelegt.

1.2) **Zusätzlich zu berücksichtigende ASB/SB/SI und SL**

keine

1.3) **Anlaß**

Aufgrund von nationalen Bestimmungen war die maximale Dauerleistung von UL-Motoren in Frankreich bis Anfang 2011 auf max. 59,7 kW (80 HP) limitiert.

Für den französischen Markt war in diesem Zeitraum eine abgestimmte Version mit der „Typenbezeichnung 912 ULSFR“, erkennbar an den blauen Ventildeckeln und am blauen Typenschild, lieferbar.

■ **ACHTUNG:** Mit Ausnahme der maximalen Dauerleistung sind sämtliche Betriebsgrenzen gleichwertig der Rotax® 912 S/ULS Serie.

1.4) **Gegenstand**

Rotax® Motor Type 912 ULSFR - Ausführung Frankreich.

Diese Informationen sollen dem Flugzeugbauer und Betreiber helfen, korrekte Betriebsbedingungen und Installation zu gewährleisten und dadurch optimale Leistung und Zuverlässigkeit zu erzielen.

1.5) **Fristen**

KEINE - nur zur Information

1.6) **Genehmigung**

nicht erforderlich

1.7) **Gewichte und Momente**

- Gewichtsänderung - - - keine.
- Massenträgheitsmoment - - - keine Auswirkung.

1.8) Betroffene Dokumentationen

Dokumentation bzgl. Rotax® 912 ULSFR ist ausschließlich über die französische Vertretung Moteur Aero Distribution erhältlich:

MOTEUR AERO DISTRIBUTION

11 Blvd Albert 1

98000 MONACO

Tel.: ++377 (0) 93 30 17 40

Fax: ++377 (0) 93 30 17 60

E-mail: mad@libello.com

Contact person: Philippe Thys

▲ **WARNUNG:** Nichtbeachtung dieser Empfehlungen kann zu Motor- und Personenschaden oder Tod führen!