



ALERT SERVICE BULLETIN

Kontrolle der Zylinderköpfe kpl. 2/3 für ROTAX® Motor Type 912 und 914 (Serie)

I Dieses ASB revidiert ASB-912-062UL/ASB-914-044UL Revision 1
ATA System: 72-30-00 Zylinderkopf

VORGESCHRIEBEN

Wiederkehrende Symbole:

Bitte beachten Sie die folgenden Symbole, die Sie durch dieses Dokument begleiten.

Allgemein



WARNUNG

Vorsichtsregeln und -maßnahmen, deren Nichtbeachtung zu schweren Verletzungen oder Tod führen kann.



VORSICHT

Vorsichtsregeln und -maßnahmen, deren Nichtbeachtung zu leichte oder geringfügige Verletzungen führen kann.

ACHTUNG

Besondere Hinweise und Vorsichtsmaßnahmen, deren Nichtbeachtung zu Beschädigungen des Motors und zum Gewährleistungsauschluss führen kann.

UMWELTHINWEIS

Der Umwelthinweis gibt Ihnen Tipps und Verhaltensweisen zum Thema Umweltschutz.

HINWEIS:

Besondere Hinweise zur besseren Handhabung.

Änderungen im Text und in Grafiken sind an der Änderungslinie am Rand des Satzspiegels ersichtlich

Um zufriedenstellende Ergebnisse zu erzielen, müssen die angegebenen Verfahren bzw. Arbeiten in dieser Publikation mit anerkannten Methoden und vorherrschenden gesetzlichen Vorschriften durchgeführt werden. BRP-Powertrain GmbH & Co KG. übernimmt keine Verantwortung für die Qualität der durchgeführten Arbeiten und der Erfüllung, der in dieser Publikation angeführten Anforderungen.

ALERT SERVICE BULLETIN

1) Planungsangaben

1.1) Betreff

Alle Motoren der Type:

Motortype	Serialnummer
912 UL	Ab S/N 6,770.826 bis inklusive S/N 6,770.874/6,770.877 bis inklusive 6,770.884/6,770.888 bis inklusive 6,770.892
912 ULS	Ab S/N 6,780.435 bis inklusive S/N 6,780.436/6,780.706 bis inklusive 6,780.735/6,780.761 bis inklusive 6,780.917/6,780.919 bis inklusive 6,780.985/6,780.987 bis inklusive 6,781.004/6,781.006 bis inklusive 6,781.051/6,781.058 bis inklusive 6,781.059/6,781.064 bis inklusive 6,781.075/6,781.100/6,781.173 bis inklusive 6,781.180
914 UL	Ab S/N 7,682.341 bis inklusive S/N 7,682.360/7,682.389 bis inklusive 7,682.403/7,682.425 bis inklusive 7,682.504/7,682.526 bis inklusive 7,682.532

Zusätzliche Motor S/N gemäß ASB-912-062UL/ASB-914-044UL Revision 2:

Motortype	Serialnummer
912 UL	Ab S/N 6,770.875 bis inklusive S/N 6,770.876/6,770.885 bis inklusive 6,770.887/6,770.893 bis inklusive 6,770.936
912 ULS	S/N 6,780.986/6,781.005/6,781.052 bis inklusive 6,781.057/ 6,781.060 bis inklusive 6,781.063/6,781.076 bis inklusive 6,781.099/ 6,781.101 bis inklusive 6,781.172/6,781.181 bis inklusive 6,781.409
914 UL	Ab S/N 7,682.505 bis inklusive S/N 7,682.525/7,682.533 bis inklusive 7,682.717/7,682.724 bis inklusive 7,682.741

Weiters sind alle Zylinderköpfe kpl. 2/3 TNr. 623682 oder TNr. 623687 geliefert ab 31.01.2013 bis inklusive 28.05.2013 betroffen.

Zur Durchführung und Erfüllung dieses Alert Service Bulletins siehe dazu Alert Service Bulletin ASB-912-062R2/ASB-914-044R2, letztgültige Ausgabe Kapitel 1.2 fortführend.

HINWEIS: Punkt 1.6) Genehmigung: Ist für Motoren der UL (Serie) nicht erforderlich.
Punkt 3) Durchführung: Zusätzlich kann die Durchführung von Personen mit entsprechender typenspezifischer Schulung erfolgen.

d05058.fm