

Spezialteile für die Bings

hierbei handelt es sich nicht um originale Rotax-Ersatzteile und deren Verwendung bedeutet daher eine unzulässige Modifikation!

Der Stand der Preise ist vom Februar 2024.

Bitte beachtet den Mindestbestellwert von 25,00 €.

Die Kosten für Verpackung und Versand betragen in Deutschland 8,50 € inkl. Mehrwertsteuer

<http://www.greiner-oldtimerteile.de>

Die Vergaser sind bestimmt für BMW R 75/6 Typ 246.

Vergaser Nummer 64/32/313 und 64/32/314

Ersatzschwimmer aus der BMW R 75/6

Art. Nr.: [736300](#)

Die Original Bing Nummer dieses Artikels lautet 35-300 bzw. 135-300.

Größte Maße ca. 25x52,5x49,5 mm

Preis: EUR 46.40 inkl. Mwst.



Dazu die Schwimmerkammern

Bitte beachten, dass beim Rotax die Vergaser seitenverkehrt eingebaut werden.

SCHWIMMERGEHÄUSE FÜR RECHTE VERGASER (Zyl. 2/4)

Art. Nr.: [730939](#)

Die Original Bing Nummer dieses Artikels lautet 30-939.

Preis: EUR 35.00 inkl. Mwst.

SCHWIMMERGEHÄUSE FÜR LINKE VERGASER (Zyl. 1/3)

Art. Nr.: [730928](#)

Die Original Bing Nummer dieses Artikels lautet 30-928.

Preis: EUR 35.00 inkl. Mwst.

Und **nicht vergessen** die Chokedüsen aus den alten Schwimmerkammern umbauen, da die Neuen **ohne Chokedüsen** geliefert werden!

Schwimmernadelventilsitz

Der SNV-Sitz lässt sich bei überlaufenden Vergasern erneuern, wozu man sich ein Spezialwerkzeug anfertigen sollte.

[Das Werkzeug ist hier beschrieben.](#)

[... wie man die Buchse ersetzt, könnt Ihr hier nachlesen ...](#)

NADELSITZBUCHSE (A1) (C)

Art. Nr.: [75653615](#)

Die Original Bing Nummer dieses Artikels lautet 51-536/15.

Gesamtlänge ca. 14,8 mm;

Außendurchmesser ca. 9,5 mm;

Innendurchmesser ca. 7,7 mm;

Zulaufbohrung hat Durchmesser 1,5 mm.

Preis: EUR 7.00 inkl. MwSt.

Zerstäuber

für die Umrüstung eines Vergasers auf 80 PS oder 100 PS

kann man die Vergaser für den 80 PS und 100 PS Motor umrüsten, indem man den Zersäuber ersetzt.

Dieser ist beim 100 PS Vergaser im Gehäuse eingepresst und lässt sich auspressen

Beim 80 PS Vergaser ist er nicht verpresst, da er symetrisch ist.

Bei der Montage des 100 PS-Zersäubers ist auf die Stellung der Öffnung im oberen Bereich des Zerstäubers zu achten und er dann einzupressen. Der Zerstäuber darf sich nicht verdrehen lassen.

Ist das der Fall, ist die Umrüstung gescheitert

ZERSTÄUBER „1“ (80 PS) Art. Nr.: [7565901](#)

Die Original Bing Nummer dieses Artikels lautet 51-590/1.

Preis: EUR 12.20 inkl. MwSt.

ZERSTÄUBER „7“ (100 PS) Art. Nr.: [7565907](#)

Die Original Bing Nummer dieses Artikels lautet 51-590/7.

Preis: EUR 22.15 inkl. MwSt.

From:

<https://kleinjung.de/rotax/> -

Permanent link:

https://kleinjung.de/rotax/doku.php?id=spezialteile_fuer_die_bing_s

Last update: **04.07. 2025 09:24**

